

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէն հայտադրություն է ընդունված՝ ուժի մեջ մտնելու օրը՝ 2020 թվականի հունվարի 1-ին:

የተከተለ የስራውን በፊት እንደሆነ ተከተል ስለሚሸጠው ተከተል /በዚህ ጊዜ ተከተል

softro II-212-^(०)

፩፻፲፭ ተስፋዣ ከፃፈን ተስፋዣ ከፃፈን ተስፋዣ ከፃፈን ተስፋዣ ከፃፈን ተስፋዣ ከፃፈን

- മുൻ പാതയെ കാണിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി

ቁ ከዚያ ሆነ ተመዝር ቁ ከተሰጠው ወጪ ነገር ከዚያ ሆነ ተመዝር ቁ ከተሰጠው ወጪ ነገር

一九四二年

የኢትዮጵያ ሥነዱ የኢትዮጵያ 30 ቀንና, 2017 ዓ.ም. የሰነድ መረጃዎች በቃል አገልግሎት መረጃዎች

የጊዜ ተመልካች ከስቀባድ ሲሆን የሚከተሉት ስም በሚከተሉት መሬት ተመልክቶ

1 የዚህን አካል ተስፋል ስለሚከተሉ ይመሱ ተስፋል የዚህን አካል ተስፋል

— የዚህ ማስታወሻ በዚህ የሚከተሉት ነው፡፡

右上角

— ٤٢ —

-10-11

118511

‘ତୀର୍ଥକ’ ଫିଲ୍ମ ଲାଇସେନ୍ସ୍

ହେବୀ ହେବୀ

புதுக்கூடலூர் தமிழ்நாடு

卷之三

发布日期：2018年

கலை: - 614 / 7641AT (ஏ) - 30 / 2018

(କୁମାର୍ତ୍ତି) ।।-ପ୍ରମାଣ ପରିଚୟ କରି

pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery तक Upload करें।
उपरोक्त दस्तावेज़ का अनुग्रह करके इसका उपलब्ध कराने का लिए आवश्यक है।

(2)

बिन्दु - 1

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

प्रारूप-A

क्रम संख्या	संख्या का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन दीर्घकालीन	अवशोष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	लोनिंगिलो	26	12	26	12	14	DPR Under Progress 01 No. DPR Sent for Sanction 09 No. Safety Audit to be done 04 No.
2	लोनिंगिलो एन०एच० विंग	33	2	33	3	30	DPR Under Progress 12 No. DPR Sent for Sanction 03 No. Safety Audit to be done 08 No. Work Under Progress 06 No. Work Yet to be commenced 01 No.
3	एनएचएआई	60	18	44	18	42	Work Under Progress 24 No. Work Yet to be commenced 13 No. Alternative By pass Under Progress 04 No. Work Not Fisible 01 No.
4	एन०एच० (यूपी०)	1	-	-	-	1	
	योग	120	32	103	33	87	

सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

क्रम संख्या

प्रारूप-A

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारारेकण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

क्रम संखा	जनपद का नाम	संखा का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
		लो0नि�0वि0	18	7	18	7	11
1	देहरादून	एन0एच0	22	2	22	2	20
		एनएचएआई	9	2	5	2	7
	योग	लो0नि�0वि0	49	11	45	11	38
		एन0एच0	1	-	1	-	-
2	हरिद्वार	एनएचएआई	23	8	18	8	15
		एनएच (खूपी0)	1	-	-	-	1
	योग	लो0नि�0वि0	25	8	19	8	17
3	उद्धमसिह नगर	एन0एच0	3	1	3	1	2
		एनएचएआई	24	8	17	8	16
	योग	लो0नि�0वि0	28	9	21	9	19

क्रम संख्या	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4	चमोली	लो0नि�0वि0 एन0एच0 एनएचएआई	2 - -	2 - -	2 - -	- - -	-
	योग			2	2	2	9
5	हिमाचल प्रदेश	लो0नि�0वि0 एन0एच0 एनएचएआई	- 5 -	- - -	- 5 -	- 1 -	Work Under Progress 04 No.
	योग			2	2	0	4
6	पौड़ी	लो0नि�0वि0 एन0एच0 एनएचएआई	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	Work Under Progress 01 No.
	योग			1	0	1	1
7	अल्मोड़ा	लो0नि�0वि0 एन0एच0 एनएचएआई	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	Safety Audit to be done 01 No.
	योग			0	1	0	1

CHIEF
OFFICER

क्रम सं	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
		लो0निं0वि0	1	-	1	-	1
8	नैनीताल	एन0एच0	2	-	2	-	2
		एनएचएआई	4	-	4	-	4
	योग		7	0	7	0	7
9	पिश्वीरागढ़	लो0निं0वि0	2	2	2	-	-
		एन0एच0	-	-	-	-	-
		एनएचएआई	-	-	-	-	-
	योग		2	2	2	2	0
	कुल योग		120	32	103	33	87

On 10/08/2018

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य मार्गों पर साईंनेज की स्थिति का विवरण।

बिन्दु - 2

Detail for Improving Road Marking and signages.						Annexure	
			PROGRESS				
मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग की कुल लम्बाई किमी० (लक्ष्य)	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (किमी० में)	Year 2018 (Traget) (Km)	जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी० में)	अप्रैल 2018 तक पूर्ण कार्य (Km)	Year 2019 (Traget) (Km)	Year 2020 (Traget) (Km)
NH with State PWD	2091.34	960.00	200.00	50.00	1010.00	400.00	531.34
NH with NHAI	379.96	50.00	150.00	30.00	80.00	100.00	79.96
NH with NHIDCL/BRO	482.80	30.00	150.00	-	30.00	100.00	202.80
Total	2954.10	1040.00	500.00	80.00	1120.00	600.00	814.10
State Highways	4521.00	1550.00	800.00	180.00	1730.00	900.00	1271.00
MDR	2152.00	845.00	400.00	130.00	975.00	500.00	407.00
ODR	2651.00	730.00	400.00	150.00	880.00	500.00	1021.00
Total	9324.00	3125.00	1600.00	460.00	3585.00	1900.00	2699.00
G.Total	12278.10	4165.00	2100.00	540.00	4705.00	2500.00	3513.10

अधिकारी स्तर-11 (संस.)

४५०००

2014

S.N.	Directions	Concern	Compliance	Uttarakhand
1	Road Safety Policy: Most of the State Governments and Union territories have already framed a Road Safety Policy. Those that have not framed such a policy namely Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, must now formulate the Road Safety Policy by 31 st January, 2018. All State and Union Territories and expected to implement the Road Safety Policy with all due earnestness and seriousness.	Transport	State Road Safety Council: All States have already constituted a Road Safety Council in terms of Section 2015 of the Motor Vehicles Act, 1988. The Union Territories of Damman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands have not constituted the Road Safety Council as yet. We direct State Road Safety Council on or before 31 st January, 2018. The Council will be as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23 rd December, 2014. The State Road Safety and other territories that have not done so should establish the Lead and Union Territories that have not and Union Territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31 st January, 2018 in terms of the responsibilities to constitute these Union Territories to recommend the State Road Safety Council on or before 31 st January, 2018. The Council will be as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23 rd December, 2014. The State Road Safety and other territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31 st January, 2018 in terms of the recommendations made by the Agency on Road Safety. It may be mentioned that the Lead Agency will act as the Secretariat of the State Road Safety Council and coordinate all activities such as licensing issues including issues of driving licenses, registration of vehicles, road safety and features of vehicles, along with other allied matters including emission norms and other activities as mentioned in the communication dated 23 rd December, 2014.	3
2	State Road Safety Council: All States have already constituted a Road Safety Council in terms of Section 2015 of the Motor Vehicles Act, 1988. The Union Territories of Damman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands have not constituted the Road Safety Council as yet. We direct State Road Safety Council on or before 31 st January, 2018. The Council will be as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23 rd December, 2014. The State Road Safety and other territories that have not done so should establish the Lead and Union Territories that have not and Union Territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31 st January, 2018 in terms of the responsibilities to constitute these Union Territories to recommend the State Road Safety Council on or before 31 st January, 2018. The Council will be as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23 rd December, 2014. The State Road Safety and other territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31 st January, 2018 in terms of the recommendations made by the Agency on Road Safety. It may be mentioned that the Lead Agency will act as the Secretariat of the State Road Safety Council and coordinate all activities such as licensing issues including issues of driving licenses, registration of vehicles, road safety and features of vehicles, along with other allied matters including emission norms and other activities as mentioned in the communication dated 23 rd December, 2014.	Transport	Lead Agency: Only a few state have established the Lead Agency as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23 rd December, 2014. The State Road Safety and other territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31 st January, 2018 in terms of the recommendations made by the Agency on Road Safety. It may be mentioned that the Lead Agency will act as the Secretariat of the State Road Safety Council and coordinate all activities such as licensing issues including issues of driving licenses, registration of vehicles, road safety and features of vehicles, along with other allied matters including emission norms and other activities as mentioned in the communication dated 23 rd December, 2014.	3

~~آغاز~~

4 Road Safety Fund: Some of the States have already established a Road Safety Fund. Those States and Union Territories that have not yet established the Road Safety Fund should do so not later than 31 st March, 2018 and report back to the Committee on Road Safety. The corpus of the Road Safety Fund will be from the fines collected for traffic violations and the Fund will be utilized for meeting expenses relating to road safety.	
5 Road Safety Action Plan: The purpose of a Road Safety Action Plan is to reduce the number of road accidents, as well as the fatality rate. Safety Action Plan (Activity 01 To 15) वे लोगों का सुनिश्चय करता है। (टाइप-1)	The MORTH has already requested all the States and Union Territories to prepare a Road Safety Action Plan to put it into action after giving it due urgency. Before a Road Safety Action Plan by 31 st March, 2018 and territories are therefore directed to prepare a Road Safety Action Plan before the Respose to this has been somewhat lukewarm. The State Governments and Union territories governments are responding to the Respose to all the States and Union Territories to prepare a Road Safety Action Plan by 31 st March, 2018 and the Respose to put it into action after giving it due publicity.

13	Lane Driving: The MORTH has already issued Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 vide G.S.R. 634 (E) dated 23rd June 2017.	Transport / Traffic Police	Governments and Union Territories should be implemented by the State Notification strictly.
14	Road Safety Equipment: The Bureau already prepared a Report on the subject and has submitted it to the Road Safety Committee in September 2015. The recommendations in the Report should be implemented.	Traffic Police	including acquisition of cameras and surveillance equipment in detecting traffic and identifying violators. It is also necessary to set up special patrol forces along the National Highways and State Highways for which necessary steps must be taken by the State Governments and Union Territories.
15	Alcohol and Road Safety: The MORTH has already written to the States to comply with orders of this Court in this regard. The MORTH may issue further advisories in this regard on a quarterly basis during the calendar year 2018 so as to serve as a reminder to the State Governments and Union Territories to implement the directions of this Court.	Excise	Amicus as well as MORTH are in agreement that road safety education and counseling should be incorporated in the curriculum by the State Boards by last April, 2018. It is directed that the State Government may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Curriculum as a part of the school
16	Road Safety Education: The learned Amicus as well as MORTH are in agreement that road safety education and counseling should be incorporated in the curriculum by the State Boards by last April, 2018. It is directed that the State Government may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Curriculum as a part of the school	School Education	the State Government may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Curriculum as a part of the school
17	Speed Governors: Guidelines in this regard have already been issued by the MORTH. The MORTH has agreed to upload the Unique Identification Number of the speed governors in the VAHAN database. This should be followed up by the MORTH with expedition.	Transport	the State Government may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Curriculum as a part of the school

የ፩፻፲፭

18	Emergency Medical Care: There is agreement that at least one Trauma Care Centre should be set up in with necessary facilities and an ambulance. The State Governments and Union Territories should take up this recommendation at the earliest since it is on record that treatment soon after a road accident is crucial for saving the life of the victim. In this context, in India a <i>Parmanand Kumar v. union of India</i> has issued certain directions in which may also be mentioned that this Court given to this so that an ambulance can be activated at the earliest whenever there is already a call centre number, there is 108 provided by National Health Mission. Due publicity must be requested by the MORTH to set up Road Safety Cells. The State Territories have already been requested by the MORTH to set up Road Safety Cells by 31st January, 2018.	MORTH / PWD	MORTH / Police / Medical	Universal Accident Helpline Number: The MORTH has started that there is already a call centre number, 30.11.2017 till Permanent Road Safety Cells till 31st December 2017. Till then 30.11.2017 till Permanent Road Safety Cells till 31st December 2017.
19	Universal Accident Helpline Number: The MORTH has started that there is already a call centre number, 30.11.2017 till Permanent Road Safety Cells till 31st December 2017.	MORTH / Police / Medical	MORTH / Police / Medical	State Governments and Union Territories have already been requested by the MORTH to set up Road Safety Cells by 31st January, 2018.
20	Permanent Road Safety Cell: All State Governments and Union Territories have already been requested by the MORTH to set up Road Safety Cells by 31st January, 2017 till Permanent Road Safety Cells till 31st December 2017. Till then 30.11.2017 till Permanent Road Safety Cells till 31st December 2017.	MORTH / PWD	MORTH / Police / PWD	Engineering Cell at All Roads till Permanent Road Safety Cells by 31st January, 2018.
21	Data Collection: The MORTH has already taken steps for recording accident data and reports through computerised data entry. The State and Union Territories have been asked to take further action in this regard and computerised data entry. The State and Union Territories have been asked to take further action in this regard and orders are necessary in this regard.	MORTH / Police	MORTH / Police	All Roads till Permanent Road Safety Cells till 31st December 2017.

22	GPS: The MoRTH has already notified vide G.S.R. No. 1095 (E) dated 28 th November, 2016 mandating the fitment of vehicle location tracking devices in all public service vehicles subject to some exceptions. Since this has cost implications, the MoRTH may assist the State Government and Union Territories to ensure that to the maximum extent possible and within the shortest time frame, location tracking devices must be fitted in all tracking devices as notified.	MoRTH / Transport	MoRTH	GPS:
23	This has already been notified by the MoRTH with regard to buses vide G.S.R. No. 287 (E) dated 27 th April, 2014 and with regard to trucks vide G.S.R. No. 1034 (E) dated 2 nd November, 2016. No further orders are necessary in this regard.	Transport	MoRTH	Bus/Road Building Code:
24	MoRTH has already notified for fitment of ABS in motor cycles vide G.S.R. No. 310(E) dated 16th March, 2016 and for four wheelers vide G.S.R. No. 120(E) dated 10th February, 2017. As far as air bags are concerned a standard AIS-145 has already been notified. As regards automated headlights, the MoRTH has notified headlamps, the MoRTH has issued notifications issued by the MoRTH.	Transport	MoRTH	ABS, Air Bags and Headlights:
25	Crash Test: This too has been notified by the MoRTH and the test for all light motor vehicles is required to be conducted by the testing agency notified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 No further notification issued by the MoRTH.	MoRTH	MoRTH	Crash Test:

સંલગ્નાદ-૧

PILLAR 2 : SAFER ROADS AND MOBILITY

S. No	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS								
				Detail for Road Safety Audit and Implementation of Recommendation.				Year 2019 Target (KM)				
				Depends on recommendations of RSA & As per DPR	मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग की कुल लम्बाई किमी (लक्ष)	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी)	Year 2018 (Target) (Km)	जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी)	Year 2018 (Target) (Km)	Year 2020 (Target) (Km)	
3	Road Safety Audit and Implementation of Recommendation: RSAs should be done on all State highways and other roads. Implementation of RSA recommendations by devising a safety measures plan should be put in place.	State PWD	Depends on recommendations of RSA & As per DPR	NH with State PWD	50.00	-	995.72	325.00	300.00	-	674.20	727.95
				NH with NHAI	-	-	100.00	80.00	50.00	50.00	150.00	100.00
				NH with NHIDCL/BR	-	-	150.00	80.00	80.00	-	150.00	150.00
				Total	50.00	0.00	1245.72	485.00	430.00	50.00	974.20	977.95
				State Highways	69.00	69.00	1500.00	400.00	-	-	2000.00	1000.00
				MDR	104.00	104.00	800.00	200.00	150.00	100.00	600.00	500.00
				ODR	383.00	383.00	800.00	200.00	70.00	70.00	600.00	500.00
				Total	556.00	556.00	3100.00	800.00	220.00	170.00	3200.00	2000.00
				G.Total	606.00	556.00	4345.72	1285.00	650.00	220.00	4174.20	2977.95
4	Eliminate high risk stretches - Black Spots on State highways and other roads. (On the basis of accident report by Police Department for the year of 2013, 2014, 2015 & 2014, 2015, 2016)	State PWD	Depends on recommendations of RSA & As per DPR.									

Action Plan for Rectification of Black Spots Enclosed separately on As प्राज्ञ A

प्राज्ञ A

4 Eliminate high risk stretches - Black Spots on State highways and other roads. (On the basis of accident report by Police Department for the year of 2013, 2014, 2015 & 2014, 2015, 2016)

अधिकारी राजा-II (खंड)



अधिकारी

S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS									
				Detail for improvement of Junction.				Detail for Improvement of Junction.					
				Year 2018 (Target) (No.)	Year 2018 (Target) (No.)	Year 2018 (Target) (No.)	Year 2018 (Target) (No.)	Year 2019 (Target) (No.)	Year 2018 से अपैल 2018 तक किये गये कार्य (No.)	Year 2019 (Target) (No.)	Year 2018 से अपैल 2018 तक किये गये कार्य (No.)	Year 2019 (Target) (No.)	
5	Improvement of junctions on State Highways and other roads.	State PWD	Depends on recommendations of RSA & As per DPR	मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी करने वाले सुधार की संख्या	दिसंबर 2017 तक पूर्ण (No.)	Road Safety Audit	Road Safety Audit	Road Safety Audit	Road Safety Audit	Road Safety Audit	Road Safety Audit	Road Safety Audit	
					157	-	-	50	-	100	157	-	
		NH with State PWD	257	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		NH with NHAI	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NH with NHIDCL/BR	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		State Highways	-	-	200	-	10	-	440	200	100	540	
		MDR	444	-	-	100	-	10	-	344	100	-	
		ODR	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	1441	0	0	457	0	70	0	884	457	100	984
6	Improve lighting on Highways near Habitations.	N.A.											
7	Removal of dangerous road side objects.	State PWD		दिसंबर 2016 तक कुल 259 होटिंग्स एवं आँकोड़स विचित्रत किये गये थे जिन्हे दिसंबर 2017 तक हटा दिया गया है, वर्तमान में मार्ग पर अन्य विचित्र होटिंग्स की सूचना प्राप्त नहीं है।									
				विवरण निम्नवत है।									
					दिसंबर 2017 तक हटाये गये होटिंग्स की संख्या (No.)	विवरण दिसंबर 2018 तक हटाया जाने का तर्ज 2020 तक हटाये जाने का तर्ज (No.)							
					मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी मार्ग पर कुल विचित्र होटिंग्स की संख्या वर्ष 2016 तक की प्राप्त सूचना के आधार पर (No.)	विवरण वर्ष 2018 में विचित्र होटिंग्स की संख्या (No.)							
		NH with State PWD	234	-	234	-	अप्राप्त	-	-	-	-	-	
		NH with NHAI	-	-	-	-	अप्राप्त	-	-	-	-	-	
		NH with NHIDCL/BR	-	-	-	-	अप्राप्त	-	-	-	-	-	
		State Highways	25	-	25	-	अप्राप्त	-	-	-	-	-	
		MDR	-	-	-	-	अप्राप्त	-	-	-	-	-	
		ODR	-	-	-	-	अप्राप्त	-	-	-	-	-	
		योग	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	

मुद्रित दस्तावेज़ (सूची)

2019-20

S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS
8	Training for Road Safety: Engineers involved in planning, design, construction and operation of Highways need to be trained on road safety. In addition, consultants, contractors and concessionaires also need to be trained. Facility available at the Indian Academy of Highway Engineers(IAHE).	State PWD	300.00	45 Engineers have been trained for Road Safety by (I.A.H.E.), agent total no of Engineers in PWD = 1274. For training of balance engineers in Kumaun & Garhwal Zone, proposal received from C.S.I.R. New Delhi vide latter no CRRU/QSP/ILT/01/1 B 175 date 25.oct.2017 for payment of the institutional fee. expenditure on training programm costing rs 19.70 lac to be approved by lead agency (Road Safety) for vide ENC letter No. 82/76यात्रा(क)-३०/ 2018, दिनांक 18/01/2018 sent to transport commissioner UK
9	Provision of separate roads for bicycles and non motorised modes on all arterial roads and highways.	State PWD	N.A.	Non motorised modes of transport are not common in hills.
10	Establish a specialist road safety unit to monitor and improve the safety of road network.	State PWD	N.A.	Road Safety unit as lead agency has been framed. Lead agency is monitoring regularly on all Activities of Road Safety.
11	Speed calming measures on Highways near inhabited areas. At present, there is insufficient facility for people to crossover from one side to other as a consequence of which large number of pedestrian deaths are taking place in these areas. Provision of crossover for pedestrian and safety devices like central verge, railing, grills on both sides of the Highways. There is also need for setting speed limits, caution signs, speed calming measures like table top speed breakers, rumble strips on highways particularly on vulnerable	State PWD	@1.00 Lac per KM 12278.00 Lac	Detail for Speed Calming Measures on Highways Near inhabited area like Provision for pedestrians and safety devices like central verge, railing,grills on both sides of the Highways (where required), Setting speed limits,caution signs, table top speed breakers,rumble strips on vulnerable locations.
12	Installation of speed management measures by way of transition from highway to city traffic.			To be done by Police & Transport Deptt.

S. No	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS
13	Providing truck lay bays and providing bus bays and bus shelters along State highways.	State PWD	Nill	<p>Target of truck lay bays and bus shelters required as blow</p> <p>NH with NHAI - 9 No NH with State PWD - 33 No</p> <p>Total - 42 No.</p> <p>(i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress.</p> <p>To be completed up to December 2020</p>
14	Wayside amenities for long distance drivers: A large number of accidents happen because long distance drivers do not have wayside amenities for rest and recuperation. There is urgent need to establish these amenities on roadsides at national and other highways because accidents generally happen due to fatigue and over work. Transports need to be	State PWD	Nill	<p>Target of truck lay bays and bus shelters required as blow</p> <p>NH with NHAI - 9 No NH with State PWD - 33 No</p> <p>Total - 42 No.</p> <p>(i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress.</p> <p>To be completed up to December 2020</p>
15	Develop a model stretch of Safe highway on an accident prone stretch and evaluate results.	State PWD	Depends on recommendations of RSA	Stretch is being selected during road safety audit.


 (राज्य सड़क सुरक्षा अधिकारी)
 ११-२०२४


 (राज्य सेवा मंत्री)

نهاده همچنانه میگذرد و این را میتوان از نظر امنیت راهنمایی در آنها بررسی کرد. این را میتوان از نظر امنیت راهنمایی در آنها بررسی کرد.

Compliance Report of Working Group on Engineering:

Sr.	No.	Group of Engineering (Roads)	Recommendations of the working group	All National and State Highways should have signs and road markings as per IRC Standard.
1			نهاده همچنانه میگذرد و این را میتوان از نظر امنیت راهنمایی در آنها بررسی کرد.	
2		Road Safety Audit for entire National Highways and State Highways network to be completed including capacity building for safety auditors such as developing training courses such as developing training courses content, identifying institutions and imparting training.	Road Safety Audit for entire National Highways and State Highways network to be completed including capacity building for safety auditors such as developing training courses content, identifying institutions and imparting training.	
				نهاده همچنانه میگذرد و این را میتوان از نظر امنیت راهنمایی در آنها بررسی کرد.
				نهاده همچنانه میگذرد و این را میتوان از نظر امنیت راهنمایی در آنها بررسی کرد.

लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड द्वारा चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण एवं अनुपालन आय्या।

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व चेनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड (रोड सेफटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लाङ्डवाला	2. माध्यरेवाला चौक, बाईपास रोड, नेहरू कॉलोनी	1- माध्यरेवाला चौक, बाईपास रोड, नेहरू कॉलोनी	1- इस रेखल पर दोनों ओर रेखल स्ट्रिप बनाये गये हैं, दोनों रेखल स्ट्रिप पर थर्मोलास्टिक पेट करा दिया गया रेखल स्ट्रिप में 10-10 पटिट्यां लगायी गयी हैं, जिसमें पेट नहीं है। किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रेखल स्ट्रिप पर थर्मोलास्टिक पेट कराया जाय।	1- इस रेखल पर दोनों ओर रेखल स्ट्रिप बनाये गये हैं, दोनों रेखल स्ट्रिप पर थर्मोलास्टिक पेट करा दिया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रेखल स्ट्रिप पर थर्मोलास्टिक पेट कराया जाय।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602 / प्रवर्तन / समु0 / 1-8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अमुपलन किये जाने हेतु प्राच लो10निर्दित का पत्रांक- 821 / 76याता (क)-उम0 / 2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुमरण 28.11.2018 को के मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिकारी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग दोईवाला का पत्रांक- 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।

- 2- सम्बन्धित स्थल पर यद्यपि रेखल स्ट्रिप होने का संकेतक 2 इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना दिन होता हुआ पाया गया परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के पट्ट लगा दिया गया है। सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा।
- 3.... यद्यपि इस स्थान पर चौडाई पर्याप्त है परन्तु सम्बन्धित 3. इस स्थान पर जक्षन को बढ़ाये जाने के लिये लियाग द्वारा सड़क सुरक्षा की दृस्ति से जंकशन को बढ़ाये जाने DPR MoRRT&H को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना उचित होगा।

OKR05

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विनिहित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / वैनेज स्थल का नाम / वैनेज	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोड्वाला	4	5	6
3	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोड्वाला	3. सपरवर्ती तिहार चौक, बाईपास रोड	1- इस खण्ड पर दोनों ओर रब्ल रिट्रूप बनाये गये हैं परन्तु 1. रब्ल रिट्रूप पर थर्मोलास्टिक पैट करा दिया गया। राब्ल रिट्रूप में 10-10 पटिट्यां लगायी गयी हैं जिनमें पेट नहीं है।	7	8
4	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोड्वाला	3. सपरवर्ती तिहार चौक, बाईपास रोड	2- खण्ड पर रब्ल रिट्रूप होने व “दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र” के सम्बन्ध में संकेतक चिन्ह लगा हुआ नहीं पाया गया, अतः उपयुक्त पट लगा दिया गया है। 3- हरिद्वार वार्डपास रोड से आईएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग पर दो रब्ल रिट्रूप होने के संकेत चिन्ह लगाया जाए। 3- तिराहे पर मार्ग के दोनों ओर रम्बल रिट्रूप बना है। जबकि एक रब्ल रिट्रूप पुलिया के बाद बनाया जाना था। अतः सडक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिया से पूर्व बनाये गये राब्ल रिट्रूप को पुलिया के बाद बनाया जाना उपयुक्त होगा। 4- सर्वथित स्थल पर “दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र” के सम्बन्ध में कोई सूचना पट नहीं लगाया गया है, अतः संकेतक चिन्ह लगाया पट लगा दिया गया है। 5- पुलिया संकेत होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना हो। अतः सडक सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दिवार बना कर तोड़ाई बढ़ा दी गई है। 03 मीटोडा किया जाना उपयुक्त होगा।	5	6
5	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोड्वाला	4. पुरानी चौकी बाईपास चौक	5. इस खण्ड पर सुरक्षा दीवार बनाकर मार्ग की सकती है। अतः सडक सुरक्षा के स्तर करते हुये दोनों ओर मार्ग को लगभग 03 मीटोडा किया जाना उपयुक्त होगा।	7	8
4	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोड्वाला	1- इस खण्ड पर दोनों ओर रब्ल रिट्रूप बनाये हैं परन्तु 1. रब्ल रिट्रूप पर थर्मोलास्टिक पैट करा दिया गया। दोनों रब्ल रिट्रूप में 10-10 पटिट्यां लगायी गयी हैं जिनमें पेट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रब्ल रिट्रूप होने के संकेत चिन्ह लगाये जाय तथा राब्ल रिट्रूप पर थर्मोलास्टिक पैट संकेतक लगाया जाना उपयुक्त होगा। 2- सर्वथित स्थल पर “दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र” के सम्बन्ध में कोई सूचना पट नहीं लगाया गया। सुडक सुरक्षा की दृष्टि स पट लगा दिया गया है।	5	6	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व श्रेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण का दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोडवाला	5 शिमला बाईपास चौक पटेल नगर	6	7
5	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोडवाला	5 शिमला बाईपास चौक पटेल नगर	5	1- इस स्थल पर मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक लाईट के दोनों ओर 1. रेखल रिट्रिप पर थमोलास्टिक पेट करा दिया गया देहरादून की ओर आने व आइएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग है। पर रेखल रिट्रिप बनाये गये है। रेखल रिट्रिप में 10-10 पटिट्यां लगायी गई हैं जिनमें पेट नहीं किया गया। अंत उपयुक्त होगा कि रेखल रिट्रिप पर थमोलास्टिक पेट कराये जाय।	8
2	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोडवाला	2- सम्बन्धित स्थल पर ट्रैफिक लाईट चालू अवश्या में नहीं 2. ट्रैफिक लाईट चालू कर दी गयी है।	7	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रक-1602/प्रवर्तन /सम्पु0/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपत्ति किये जाने हेतु प्राप्त लो०नी०८ि० का पत्रक-821/76याता (क)-उ०/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुसरण 28.11.2018 को इमेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिकारी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईचाला का पत्रक- 756 /1 सी० दिनांक 30.11.2017 द्वारा आया प्राप्त।	8
3	शिमला बाईपास रोड की ओर से शहर की ओर आने वाले 3. सम्बन्धित नाले के उपर की स्तरेब ठीक कराते हुये मार्ग पर ट्रैफिक लाईट के पास नाले के ऊपर थमाए सडक की गडडे भर दिये गये है। सतह से उठे हुए पाये गये हैं, साथ ही सडक पर गढ़े पाये गये जो कभी भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। सम्बन्धित कार्य कराया जाना आवश्यक है।	6	4- शिमला बाईपास रोड की ओर से देहरादून शहर की और 4 सडक से आनाधिकृत दुकानों का सामाना हटवा दिया आने वाले मार्ग पर सडक पर दुकान के स्थानी द्वारा सडक पर गया है। सडक से दूरसचार विभाग के पोल को हटाने आनाधिकृत रूप से केवल करते हुए इलैक्ट्रोनिक सामान व कलार हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। आदि रखे पाये गये हैं। साथ ही सडक के किनारे दूरसचार विभाग के पोल को सडक पर तिरछा लेटाकर उसको सीमन्ट न कोलतार से ढका हुआ पाया गया जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है।	5	5- सम्बन्धित रथान पर ही बायी तरफ वेर्टर्न ल्लू बार के 5. खुले हुये नाले को कवर कर दिया गया है तथा आम-पास सडक के किनारे नाला खुला हुआ पाया गया, जिस सम्बन्धित विभाग को बिजली के पोल हटा कर मिछे एक पोल को सडक से हटाकर पोल स्थापित किया जाना आवश्यक है। सडक सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कार्य कराये जाने आवश्यक होंगे।	6

ORIGIN

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के मुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	6 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	1- इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, परन्तु रम्बल स्ट्रिप में 5-5 परिमाण लगायी गयी है, जो आईआरसी की गाइडलाइन्स के अनुसार नहीं पायी गयी है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थामो-लारिटक पेन्ट करणा जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602 / प्रवर्तन / सरु 0 / 1-8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 हरा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अधिकारी विभागाध्यक्ष, लो।नी।वि। का पत्रांक-821 / 76याता (क)-उ० / 2017 दिनांक 13.10.2017 उत्तर का अनुरमण 28.11.2018 को ईमेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिकारी अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग लो।इवाला का पत्रांक- 756 / 1 सी० दिनांक 30.11.2017 हरा आख्या प्राप्त।	
2	6	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	6 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	2- रथल पर रम्बल स्ट्रिप हेतु के सम्बन्ध में संकेतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया, परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई थामो-लारिटक पेन्ट कर दिया गया है।	रम्बल स्ट्रिप मानकों के अनुसार ठीक कर सुखनापट नहीं लगाया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में सुखना पटर लगाया जाए।	रम्बल स्ट्रिप वैरियर को अन्यत्र ल्यापित करने तथा वैरियर, जो कि मूल्य सड़क पर ही ल्यापित है, जिसके सामने की होते सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।
3	5	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	5 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	3- सम्बन्धित स्थल पर (देहरादून से प्रेमनगर की ओर जाते हुए) तिशह पर वायी और छावनी पारिशद, देहरादून का टोल टेक्स पेडों की लॉपिंग / कटिए एवं बिजली के पोल हटाने और एक नाला खुली हुयी स्थिति में पाया गया साथ ही टोल टेक्स वैरियर के पास व सामने सड़क पर पेड एवं बिजली का उपरोक्त कारणों से सम्बन्धित स्थल पर कभी भी दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः टोल-टैक्स वैरियर को अन्यत्र स्थापित करने व सम्बन्धित स्थल पर ल्यापित पेडों की लॉपिंग / कटिए एवं नाले को कवर किये जाने की आवश्यकता है।	टोल टेक्स वैरियर को अन्यत्र ल्यापित करने तथा वैरियर, जो कि मूल्य सड़क पर ही ल्यापित है, जिसके सामने की होते होते सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।	
4	6	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	4 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	1- इस स्थल पर एक और रम्बल स्ट्रिप बना पाया गया, रम्बल स्ट्रिप पर थामो-लारिटक पेन्ट करा दिया गया स्ट्रिप में 10 परिमाण लगायी गयी है। रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट जारी है।	रम्बल स्ट्रिप पर थामो-लारिटक पेन्ट करा दिया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप वैरियर नहीं है, और कोई सुखना पटर लगाया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थामो-लारिटक पेन्ट कराया जाय तथा गति अवरोधक होने का सुनीश्चित किया जा सके।	रम्बल स्ट्रिप की श्रेणी में आता है, परन्तु श्चल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सुखना वाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सुखना पटर लगाया गया है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक चिन्ह लगाया जाना होगा।
5	7	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	5 पीर वाला मोड, देहरी चोक, प्रमग्नगढ़	1- इस स्थल पर एक और रम्बल स्ट्रिप बना पाया गया, रम्बल स्ट्रिप में 10 परिमाण लगायी गयी है। रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट जारी है।	रम्बल स्ट्रिप पर थामो-लारिटक पेन्ट करा दिया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप वैरियर नहीं है, और कोई सुखना पटर लगाया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थामो-लारिटक पेन्ट कराया जाय तथा गति अवरोधक होने का सुनीश्चित किया जा सके।	रम्बल स्ट्रिप की श्रेणी में आता है, परन्तु श्चल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सुखना वाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सुखना पटर लगाया गया है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक चिन्ह लगाया जाना होगा।
6	7	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान, लोइवाला	7 पीर वाला मोड, देहरी चोक, प्रमग्नगढ़	2- इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सुखना वाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्धत इसलिए इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सुखना पटर लगा दिया गया है।	इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, तथा ब्लाइन्ड साथियों अधिक होती है। हेतु DPR Consultancy का कार्य प्रगति पर है।	इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, तथा ब्लाइन्ड साथियों अधिक होती है। हेतु DPR Consultancy का कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित बैक स्पॉट के अंतरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
8	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोइचाला	8 लों कॉलोन के सामने प्रेमगढ़	1- इस स्थल पर दोनों ओर स्वल रिट्रॉप बनाये गये हैं, तथा 1. स्वल रिट्रॉप पर थमो-लास्टिक पेट करा दिया गया दोनों रस्वल रिट्रॉप में 10-10 पटियां लगायी गयी हैं, जिनमें हैं। इस स्थान पर "दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र" का सूचना पेट नहीं किया गया है। स्वल रिट्रॉप होने का संकेतक चिह्न पट्ट लगा दिया गया है। 2- सम्बन्धित स्थल के पास सड़क के किनारे पेट पाया गया, 3- पेटों की लॉपिंग/कटिंग हेतु सम्बन्धित विभाग को जिसका कटान किये जाने की आवश्यकता है। 4- सम्बन्धित स्थल पर कॉलोन के सामने कठिपय खानों पर 4 खुले हुए नाले को कवर करने हेतु कारबायी की नाला खुला हुआ पाया गया जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। जो रही है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602 / प्रवर्तन / समु0/1-8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। लो०निवि० का पत्रांक-८२१ / ७६याता प्रमुख अधिकारी विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड का पत्रांक-८२१ / ७६याता (क)-३०/२०१७ दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुसरण २८.११.२०१८ को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिकारी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोर्वाला का पत्रांक- ७५६/१ सी० दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।	8
9	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लो०निवि० देहरादून	9 मैगी चाइट्टू, मसूरी रोड, देहरादून	1- इस स्थल पर दो स्वल रिट्रॉप बनाये गये हैं। एक रस्वल 1-कार्य पूर्ण। 2- स्वल रिट्रॉप पर स्थित दुकानों से पहले मसूरी की ओर दूसरा स्वल रिट्रॉप दुकानों के पश्चात मसूरी की ओर बनाये गये रस्वल रिट्रॉप पर साधारण पेट किया पाइटिया लगा दी गयी है। जिन पर थमोपलास्टिक पेट वाट देहरादून की ओर। 3- स्थापित किये गये दोनों रस्वल रिट्रॉप में पूर्व में बनायी गयी 2- रथापित किये गये दोनों रस्वल रिट्रॉप में पूर्व में 8-8 पटियां लगायी गयी हैं। अधिकारी अभियन्ता के अनुसार वानायी गयी 8-8 पटियों के स्थान पर 15-15 मसूरी की ओर बनाये गये रस्वल रिट्रॉप पर साधारण पेट किया पाइटिया लगा दी गयी है। जिन पर थमोपलास्टिक पेट वाट या परन्तु वह वाहनों के आवागमन के कारण खराब हो गया विद्या गया है। 4- स्वल रिट्रॉप से पूर्व लगाया गया सेतना पट्ट भी दर्शनिय स्थल पर 3- उक्त स्थल पर सूचना पट्ट एवं रस्वल रिट्रॉप वाहन को उक्त स्वल रिट्रॉप अथवा तीव्र गति से अली लगा दिये गये हैं जिन्हें दिन एवं रात्री के समय स्थान पर पर्याप्त सूचना पट्ट लगाये जाय, एवं स्वल रिट्रॉप पर इस प्रकार की पोस्टिंग की जाय कि उहें दिन व रात्रि में देखा जा सके। 5- देहरादून की ओर बनाये गये स्वल रिट्रॉप से पूर्व सड़क पर 4- देहरादून की ओर बनाये गये स्वल रिट्रॉप से पूर्व सफेद मार्किंग नहीं की गयी, जिससे उक्त स्वल रिट्रॉप दर्शनिय सड़क पर थमो-लास्टिक पेट की गयी है, जिससे उक्त स्वल रिट्रॉप दर्शनिय हो गया है। अतः उपयुक्त होगा कि उक्त स्थल पर पर्याप्त सूचना पट्ट लगाये जाय, एवं स्वल रिट्रॉप पर इस प्रकार उत्तरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक-1288 / समु0/1-8 (34) / 2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिकारी अभियन्ता प्रान्तीय खाजड़, लो०निवि० देहरादून को ई-मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो०निवि० देहरादून का पत्रांक-5357 / 11सी० (1) दिनांक 16 अप्रैल 2017 द्वारा अनुसरण हेतु प्रेषित किया गया। लिसकं क्रम में अधिकारी अभियन्ता, प्रान्तीय खाजड़, लो०निवि० देहरादून का पत्रांक-1784 / 1 सी० दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक- 4073 / 1 सी०, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विहित लेक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्बाधित स्थल के नाम व श्रेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्बाधित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्बाधित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लो०निवि० देहरादून	9- भैरो पाइन्ट, मसूरी रोड, देहरादून	6- यथापि इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त है परन्तु एक ब्लाइपॉड मोड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनाएं कर दी गयी हैं। अधिक होती हैं। अतः यदि उक्त मोड के पास स्थापित कर्व की थोड़ी कठिनग कर दी जाय तो इसका लाभ हो सकता है।	6- ब्लाइपॉड मोड के पास स्थापित कर्व की कठिनग का धारक दीवार टूटा हआ पाया गया है। जिस पर दुर्घटना कभी दीवार का निर्माण कर दिया गया है।	8
10	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लो०निवि० देहरादून	10- शिव रत्न केन्द्र, शिव मन्दिर मसूरी रोड, देहरादून	1- इस स्थल पर शिव रत्न केन्द्र मन्दिर के पश्चात देहरादून की 1- कार्य पूर्ण। 2- स्थापित किये गये रम्बल स्ट्रिप में 8 पटिट्यां लगायी गयी हैं। 3- रम्बल स्ट्रिप किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8-8 पटिट्यों के स्थान पर 15-15 पटिट्या लगा दी गयी हैं। जिन पर थमर्मलास्टरक पट किया गया है।	2- यह भी अवगत करता है कि रम्बल स्ट्रिप के नजदीक सीमेंट 7- लो०निवि० द्वारा उक्त स्थल पर दूटी हुयी धारक का धारक दीवार टूटा हआ पाया गया है। जिस पर दुर्घटना कभी दीवार का निर्माण कर दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्राक-1288 / ससु०/१-८ (34) / 2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा जिसे अनुप्रयत्न किये जाने हेतु अधिकारी अधिकारी प्रान्तीय खण्ड, लो०निवि० देहरादून को ई मेल आईडी पर प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अधिकारी, नवम वृत्ता, लो०निवि० देहरादून का पत्राक-5357 / 11सी० (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुसरण हेतु प्रेषित किया गया।
11	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लो०निवि० देहरादून	11. किशन नगर योक के पास, चकराता रोड, देहरादून	1- चकराता रोड पर यमुना कालोंबी एवं किशन नगर योक के मध्य 01 रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी है। 2- स्थापित किये गये रम्बल स्ट्रिप में 8 पटिट्यां लगायी गयी हैं।	1- उक्त स्थल पर यमुना कालोंबी एवं किशन नगर योक के मध्य रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी है। 2- उक्त स्थल पर यमुना कालोंबी एवं किशन नगर योक के मध्य 01 रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्राक-1288 / ससु०/१-८ (34) / 2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा जिसे अनुप्रयत्न किये जाने हेतु अधिकारी अधिकारी प्रान्तीय खण्ड, लो०निवि० देहरादून का पत्राक- 1784 / 1 सी० दिनांक 12.06.2017 एव पत्राक- 4073 / 1 सी०, दिनांक 15.12.2017 द्वारा अनुसरण हेतु प्रेषित किया गया।

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित लेक स्पॉट के अंतरिक्ष दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व खण्ड का नाम / ऐमेज शेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐसी (रोड सेपरी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐसी (रोड सेपरी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	एन०ए००५०आई०	1. सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा। 2. लिंक मार्ग मियावाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये, जो सुरक्षा की दृष्टी से अवश्यक है। 3. सड़क के लीपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व सम्बन्धित जंक्शन की बाईंडिंग किया जाना आवश्यक है। 4. सम्बन्धित स्थल पर यातायात के दबाव को देखते हुये नियमित रूप से यातायात को नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है।	1. सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा। 2. लिंक मार्ग मियावाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये, जो सुरक्षा की दृष्टी से अवश्यक है। 3. सड़क के लीपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व सम्बन्धित जंक्शन की बाईंडिंग किया जाना आवश्यक है। 4. सम्बन्धित स्थल पर यातायात के दबाव को देखते हुये नियमित रूप से यातायात को नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है। 5. लिंक रोड के किनारे सड़क पर विद्युत पोल लगा पाया गया, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। 6. मार्ग पर मानकों के अनुरूप कोई सूचनात्मक / चेतावनी का संकेतक चिन्ह नहीं पाया गया।	1. सम्बन्धित स्थल पर विद्युत पोल लगा पाया। 2. लिंक मार्ग पर स्पीड मार्किंग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि सड़क का चौड़ीकरण करते हुये सम्बन्धित कार्य करा लिया जायगा। 3. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं पाया गया, जो लगाया जाना आवश्यक है। 4. बोर्डिंगला से देहरादून की ओर आने वाली सड़क के किनारे पर बजरी / मलवा पड़ा हुआ पाया गया, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है। 5. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6653 / प्रवर्तन / स०मु० / १-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त राम०००० लो०निः०० तथा अधिशासी अभियन्ता राम०००० लो०निः०० ठोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता नियमित खण्ड लो०निः०० देहरादून एवं क्षेत्रिक विवरण हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927 / 76 याता(के)-३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आरक्ष की सूचना अप्राप्त।
12	देहरादून	एन०ए००५०आई०	देहरादून	1. सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा। 2. लिंक मार्ग मियावाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये, जो सुरक्षा की दृष्टी से अवश्यक है। 3. सड़क के लीपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, अतः कच्चे भाग सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 4. सम्बन्धित स्थल पर यातायात के दबाव को देखते हुये नियमित रूप से यातायात को नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है। 5. लिंक रोड के किनारे सड़क पर विद्युत पोल लगा पाया गया, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। 6. मार्ग पर मानकों के अनुरूप कोई सूचनात्मक / चेतावनी का संकेतक चिन्ह नहीं पाया गया।	1. सम्बन्धित स्थल पर विद्युत पोल लगा पाया। 2. मार्ग पर थमैल्टारिस्टिक सेड कार्किंग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि सड़क का चौड़ीकरण करते हुये सम्बन्धित कार्य करा लिया जायगा। 3. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं पाया गया, जो लगाया जाना आवश्यक है। 4. बोर्डिंगला से देहरादून की ओर आने वाली सड़क के किनारे पर बजरी / मलवा पड़ा हुआ पाया गया, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है। 5. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स०मु० / १-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आरक्ष की सूचना अप्राप्त।	
13	देहरादून	एन०ए००५०आई०	देहरादून	1. कुंडागावाला वानवीट रोकी के पास 2. मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	1. कुंडागावाला वानवीट रोकी के पास 2. मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर दूट हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / 76 याता(के)-३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आरक्ष की सूचना अप्राप्त।	

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित लैंक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
14	दहरादून	एन०एच०१०आई० दहरादून	14. हरावाला पुलिस चौकी के पास लक्षण सिद्ध मन्दिर मोड लौंगवाला	<p>1. लक्षण प्रियद मन्दिर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर रम्बल प्रिय व केट आईज रथापित किया जाना आवश्यक है।</p> <p>2. मुख्य मार्ग पर सीर कर्जा पीले बिलिंकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।</p> <p>3. आवादी क्षेत्र की तरफ गति सीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>4. समर्बित स्थल पर 100 मीटर के अन्दर सड़क पर गड्ढे पाये गये जिन्हें तत्काल भराया जाना आवश्यक है।</p>	7
15	दहरादून	एन०एच०१०आई० दहरादून	15. फतेहपुर चौक, हरिद्वार रोड, लालतपुर	<p>1. सम्बन्धित स्थल आवादी शाला क्षेत्र है, निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बहुत्या क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>2. सम्बन्धित स्थल पर पुलिया का निर्माण अक्षूरा पाया गया तथा नाले में पानी का भराव पाया गया, सम्बन्धित स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई कॉम्सन बोर्ड/बॉरियर नहीं लगा गया है जिससे दुर्घटना हानि की सम्भावना है।</p>	7

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित लेकर स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के मुद्धारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के मुद्धारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	
16	देहरादून	एन०प०च०००३०५०	16 निकट पी०एन०बी० बैंक, हरिद्वार मुख्य मार्ग लालतपुर दहरादून	1. सम्बन्धित स्थल पर वर्तमान में फोरलाइन मार्ग बन जाने के कारण दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र नहीं पाया गया। फिर भी आवादी का क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. सम्बन्धित स्थल पर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से विजापन बोर्ड लगा पाया गया, जिसे तकाल हटाया जाना आवश्यक है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स०सु० / १-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा०मा० लो०नि�०ति तथा अधिशासी अभियन्ता रा०मा० लो०नि�०ति दहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927 / 76 याता(क)-३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स०सु० / १-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा०मा० लो०नि�०ति दहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927 / 76 याता(क)-३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।	8
17	देहरादून	एन०प०च०००३०५०	दहरादून	1. सम्बन्धित स्थल पर रायवाला की ओर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमा पाया गया, जिससे दुर्घटना की समावना बनी हुयी है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। 2. दायी ओर सड़क पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। सड़क पर साइंडेज बोर्ड नहीं लगे पाये गये। 3. लिंक छिद्ररवाला मार्ग पर ब्रेकर नहीं पाये गये जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। 4. मुख्य मार्ग पर सोर ऊँझी वाले पीले बिलिकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 5. सड़क के किनारे बायीं ओर विद्युत पोल हटाया जाना होगा। 6. धनी आवादी क्षेत्र होने के कारण सम्बन्धित स्थल पर निर्धारित गति सीमा दुर्घटना बहुल क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक था, जो नहीं लगाया गया है। 7. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का कार्य अपूर्ण होने के कारण फोरलाइन का यातायात का दबाव एक ही मार्ग पर आ जाने व याहाँ का सचालन तो यहां से दुर्घटना की समावना बनी हुयी है। अतः दोनों ओर पुलिया का निर्माण कार्य तकाल पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।	लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / 76 याता(क)-३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।	17	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	मार्ग का नाम व श्रेणी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
18	दहरादून	एन0एच005आई0 देहरादून	18. सत्यनारायण मन्दिर रायवाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 के स्थल निरीक्षण आया)	1. सम्बन्धित स्थल पर सम्बन्धित स्थल नहीं पाये गये हैं। 2. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क की बायी और वन विभाग की ओर की सरखण में पायी गयी है, जिसे हटाये जाने हेतु कार्यवाही की जाया। 3. सम्बन्धित स्थल पर सड़क पर डिवार्डर नहीं बनाये गये हैं। जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। 4. सत्यनारायण मन्दिर के पास मुख्य मार्ग पर गड्ढा पाया गया, जिसे तत्काल भवयामा जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। 5. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है, जो तत्काल पूर्ण कराया जाना होगा। 6. सड़क के लोपित सतह के किनारे दोनों ओर ढूँ हैं व कच्चा मार्ग सड़क से काफी नीचे हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे मार्ग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 के 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रक-6553 / प्रतेन / स0सु0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवंबर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता अधिशासी अधिकारी राममार्ग लो0निर्माण लोइवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0निर्माण देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रक-927 / 76 याता(क)-उ-20 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आर्या की सूचना आप्राप्त।	8
19	दहरादून	एन0एच005आई0 देहरादून	सत्यनारायण मन्दिर (सम्मानीय परिवहन अधिकारी, पुलिया एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आया)	1. मन्दिर से आगे तिराहे की ओर सड़क असमतल तथा ढलाव वाली होने के कारण दुपाहिया वाहनों के लिए सवेदनशील है। जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। 1. सायाला से आगे मुलान-सेवा संस्थान की ओर जोन वाले मार्ग पर पुलिया का निर्माण कर्त तकाल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित स्थल पर नाली खुली होने के कारण कभी भी दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। निरीक्षण के दौरान लीड एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित स्थल पर अस्थाई व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु इम लगाये गये। 2. सम्बन्धित स्थल घनी आवादी वाला क्षेत्र है अतः इस स्थल पर निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र से सम्बन्धित चेतावनी दोहरे लगाये जाने की अवश्यकता है। 3. स्थल निरीक्षण के समय अस पास के निवासियों द्वारा लीड एजेन्सी होने के कारण सायाल 4 - 5 बजे से शारीर तक अत्यधिक भीड़ होने वाला सड़क पर वाहनों की अनाधिकृत रूप से खड़ा करने के कारण दुर्घटनाये होती हैं, अतः दुर्घटनाओं पर प्रभावी अनुश्रुति लाया जाने हेतु नियमित रूप से प्रतेन/पुलिया शोकेन की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 के 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रक-6553 / प्रतेन / स0सु0 / 2017 दिनांक 13 नवंबर 2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रक-927 / 76 याता(क)-उ-20 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रक-927 / 76 याता(क)-उ-20 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आर्या की सूचना आप्राप्त।	9

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित लेके स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों का विवरण	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	एन-०१०४००३०आई०	19 लुपड़गाव पुलिया रायबाला	4. सम्बन्धित क्षेत्र के लगभग 800 मी० मार्ग भाग पर जगह-जगह पर गड्ढे पाये गये जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ़ गयी है, जिन्हे तत्काल भराया। जाना होगा।	8	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को थल का निरीक्षण किया गया, तथा पत्रांक-6553 / प्रवर्तन- स०सु०/१-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिकारी प्रवर्तन अभियन्ता ०००३० लो०निः०ति० तथा अधिशासी अभियन्ता ०००३० लो०निः०ति० डॉर्टमाला, बड़काट देहरादून एवं करिकोट को अनुपालन हेतु प्रेषित। पत्रांक- ९२७ -७६ यात्रांक)-३०/ 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं कियागायां का अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।
20	देहरादून	एन-०१०४००३०आई०	20 मोतीघर रायबाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का रथत निरीक्षण आख्या)	1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बहुत्य क्षेत्र व मुलदार / हाशी कोरिडोर बोर्ड नहीं लग पाये गये। 2. मुख्य मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे पाये गये, जिन्हे तत्काल भरवाया जाना होगा।	9	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन अयुत्तम / स०सु०/१-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिक्षण अभियन्ता ०००३० लो०निः०ति० तथा अधिशासी अभियन्ता ०००३० लो०निः०ति० डॉर्टमाला, बड़काट देहरादून एवं करिकोट को अनुपालन हेतु प्रेषित। पत्रांक- ९२७ -७६ यात्रांक)-३०/ 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।
				3. सडक के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर ढूँढ़े हैं व करवाया भाग सडक से कफी दूरी है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 4. रेलवे पाटक से आगे पुल से पहले मार्ग के दोनों ओर धारक दिवार का निर्माण करते हुये सडक का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है। 5. पुल भाग क्षेत्र में जगह-जगह पर गड्ढे पाये गये, जिन्हे पूर्ण किया जाना आवश्यक है।	10	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन अयुत्तम / स०सु०/१-८ (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिक्षण अभियन्ता ०००३० लो०निः०ति० तथा अधिशासी अभियन्ता ०००३० लो०निः०ति० डॉर्टमाला, बड़काट देहरादून एवं करिकोट को अनुपालन हेतु प्रेषित। पत्रांक- ९२७ -७६ यात्रांक)-३०/ 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु अनुपालन आरया की सूचना अप्राप्त।
				मार्गीयूर रेलवे कोंसिग (सम्बन्धीय परिवहन अधिकारी, पुलिया एवं निमाण एजेन्सी द्वारा रथत निरीक्षण आख्या)	11	1- मार्ग संकरा है फलाईआवर निर्माणाधीन है। मार्ग चौड़ीकरण किया जाना चाहिये। 2- मार्ग के दोनों ओर परावर्ती खाले लगाये जाने चाहिये।

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित स्पॉट के अंतिक्रित दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	
21	देहरादून	अस्थाई खण्ड लोगोनिंग अधिकेश	21 आरटॉइडोगो कार्यालय के पास. हासिलार बाइपास रोड	<p>1. "दुर्घटना बहुत्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।</p> <p>2. मार्ग पर 4 से 5 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाइन के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसे मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।</p> <p>3. मार्ग पर निर्मित रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है। रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोलास्टिक पेट से घनिंदंग किया जाना आवश्यक है।</p> <p>4. सड़क के लेपित सातह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा यांग सड़क से कफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।</p>	<p>1. "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड लगा दिया गया है।</p> <p>2. आडिटर के सुझाव पर ही कम लगाये गये है।</p> <p>3. यांग से घनिंदंग दर्शनीय नहीं है। जो लोगोनिंग दर्शनीय नहीं है, जिसे मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।</p> <p>4. मार्ग को ठीक करा दिया गया है, परन्तु पूर्णतः ठीक कराया जाना अभी सम्भव नहीं है, क्योंकि मार्ग और वेदर रोड के अन्तर्गत आ रहा है। जिसमें इस मार्ग को यार लेन में चोड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रस्तावित है। अतः अमेतर कार्रवाई एन0एच0आई0 द्वारा की जानी है।</p>	<p>दीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को ख्यल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-0553 / प्रवर्तन स0सु0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त ३०/३० लोगोनिंग तथा अधिकारी अभियन्ता रामांग लोगोनिंग तोड़ीयाला बड़काट लोगोनिंग देहरादून एवं अधिकेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927/76 यातांक)-उ०/२०१७ दिनांक 21.11.2017 द्वारा सर्वस्वित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>अधिकारी अभियन्ता, अधिकेश का पत्रांक-210/१सी० दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त।</p> <p>अधीक्षण अभियन्ता, नक्स वृत्त, लोगोनिंग, देहरादून का पत्रांक 650/76 सड़क मुख्य दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p>	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ल्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व श्रेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	
22	देहरादून	अरथाई खण्ड लौ0निरोपि0 ऋषिकेश	22. सात मोड, देहरादून (लीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 02 11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या)	<p>1. ऋषिकेश की ओर से आने वाले वाहनों के लिए आधे मार्ग भाग पर रम्बल सिट्रप बनाया जाना आवश्यक है, ताकि मोड पर तीव्र गति से आने वाले वाहनों की गति को कम किया जा सके एवं दुर्घटना से बचा जा सके।</p> <p>2. सम्बन्धित स्थल पर हाथी कोरिडोर क्षेत्र है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।</p> <p>3. मनिद्विर के पास यद्यपि 3 रम्बल सिट्रप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर०सी0 की गाइड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया है।</p> <p>4. सम्बन्धित स्थल पर औचरणटेकिंग, ब्लाईंग मोड का बोर्ड नहीं लगा पाया गया, जो लगाये जाने आवश्यक है।</p>	<p>1. तीव्र मोड होने के कारण रोड सेपटी आडिटर श्री चाणडी गायत्री (L.E.A International Ltd ('Canada) ने सुझाया था कि रम्बल सिट्रप ना बनाये जाय।</p> <p>2. सम्बन्धित स्थल पर हाथी कोरिडोर क्षेत्र है का बोर्ड लगा दिया गया है।</p> <p>3. तीव्र मोड होने के कारण रोड सेपटी आडिटर श्री चाणडी गायत्री (L.E.A International Ltd ('Canada) ने सुझाया था कि रम्बल सिट्रप ना बनाये जाय।</p> <p>4. आवरटेकिंग, ब्लाईंग मोड का बोर्ड लगा दिया गया है।</p>	<p>लीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्राक-6553 / प्रवर्तन / स०सु0/1-8 (34)./2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त र०स०००० लोटिनिटि तथा अधिकारी अभियन्ता १०००० लोटिनिटि द्वारा अधिकारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोटिनिटि देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं त्रिभगायक, लोटिनिटि उत्तराखण्ड का पत्राक-927-76 याता (के)-३०/२०१७ दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>अधिकारी अभियन्ता,ऋषिकेश का पत्राक-210/१३०० दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं त्रिभगायक, लोटिनिटि उत्तराखण्ड का पत्राक-131/०२/१००५०-३०-२/२०१७ दिनांक 02.02.2018 द्वारा दो०पी०आर० ल० 246.7८ लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।</p> <p>अधीक्षण अभियन्ता,नवम् वृत्त, लोटिनिटि, देहरादून का पत्राक 650/76 सड़क सुरक्षा दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</p>	8

०१०२-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित लेके स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
23	दहरादून	अस्थाई खण्ड लोडिनिंग अधिकंश	सात मार्ग (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेंसी द्वारा स्थल निरीक्षण आरया)	1. वन लिमांग से हाथी बाहुल्य क्षेत्र एवं वाहन धीरे चलाये का बोर्ड लगा दिये गये है। 2. गतिरोधी के बोर्ड व रिप्लेकर लगाये जाने अति आवश्यक है।	1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। जिसे लगाया जाना आवश्यक है।	1. "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड लगा दिया गया है।	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / स0स्प0 / 2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लोडिनिंग अधिकंश को अनुग्रहान हेतु प्रेषित।
24	दहरादून	एन0एच0 लोडिनिंग	सात मार्ग (लोडिनिंग अधिकंश)	1. कालो मन्दिर दहरादून अधिकंश	1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। जिसे लगाया जाना आवश्यक है।	1. सड़क पर आगे तीव्र ढाल एवं मोड है, का बोर्ड लगा दिया गया है। 2. अधिकेश की ओर जोन वाले मार्ग पर ढाल से उत्तरने वाले याहानों के लिये सबल ट्रिप का निर्माण किया जाना आवश्यक है। 3. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जाना आवश्यक है। 4. शारीरी नगर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर लोडिनिंग बोर्ड ब्रैकर का निर्माण किया जाना आवश्यक है। 5. मुख्य मार्ग पर सौर कुर्जी पीले बिलिंगर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 6. आवादी क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड का प्रयोग-6553 / प्रवेन / स0स्प0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 होना अधिकारण अधिकारी। प्रयोग- 97 / 60 याता (र) / 30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अधिकारी अधिकारी अधिकारी का प्रयोग- 210 / 1 सौ0 / प्रवेन 18.01.2018 द्वारा अधिकारी प्रयोग- 140 / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 होना अधिकारण अधिकारी। प्रयोग- 131 / 02 / 2017 दिनांक 22.02.2018 द्वारा अधिकारी प्रयोग- 246 / 28 दिनांक 26.02.2018 द्वारा अधिकारी प्रयोग- 696 / 76 सौ0 का प्रयोग- 96 / 02 / 2018 द्वारा अधिकारी। कालो मन्दिर दहरादून एवं लोडिनिंग अधिकंश को अनुग्रहान हेतु प्रेषित।
24	दहरादून	एन0एच0 लोडिनिंग	लोडिनिंग अधिकंश	24. कालो की ढाल, हरिद्वार रोड अधिकंश	1. सड़क पर आगे तीव्र ढाल एवं मोड है, का बोर्ड लगा दिया गया। 2. रम्बल स्ट्रिप का कार्य कर दिया गया है। 3. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जा चुका है। 4. बोर्ड लम्पा दिये गये हैं। 5. मुख्य मार्ग पर सौर कुर्जी पीले बिलिंगर के साथ दोनों ओर चेतावनी के बोर्ड लगा दिये जायेंगे। 6. गति सीमा का बोर्ड लगा दिया गया है।	परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड का प्रयोग-6553 / प्रवेन / स0स्प0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 21.11.2017 होना अनुग्रहान अधिकारी अधिकारी। प्रयोग- 97 / 1 सौ0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुग्रहान अधिकारी प्रयोग- 32 / 76 गति। अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी। प्रयोग- 131 / 02 / 2017 दिनांक 22.02.2018 द्वारा अधिकारी प्रयोग- 246 / 28 दिनांक 26.02.2018 द्वारा अधिकारी प्रयोग- 696 / 76 सौ0 का प्रयोग- 96 / 02 / 2018 द्वारा अधिकारी। कालो की ढाल, हरिद्वार रोड अधिकंश को अनुग्रहान हेतु प्रेषित।	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व श्रेणी	मार्ग का नाम व श्रेणी (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण ऐजेंसी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या)	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कारबाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कारबाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
25	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोडनियोपी, डोइवाला	काले की दाल	1. गति अवरोधक एवं साईन बोर्ड का होना आवश्यक है।	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशारन) क्रांकिक्रश का पत्रांक-1196 / प्रतर्न / स०३०९० / २०१७ दिनांक 13.०९.२०१७ द्वारा अख्याइ खण्ड लोडनियो ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशारन) क्रांकिक्रश का पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स०३०९० / १-८ (३४) / २०१७ दिनांक 13 नवम्बर २०१७ द्वारा अभीक्षण अभियन्ता १०वा वृत्ता रा०मा० लोडनियो तथा अधिकारी अभियन्ता रा०मा० लोडनियो डोइवाला, बडकोट तथा अधिकारी अभियन्ता रा०मा० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स०३०९० / १-८ (३४) / २०१७ दिनांक 13 नवम्बर २०१७ द्वारा अभीक्षण अभियन्ता १०वा वृत्ता रा०मा० लोडनियो तथा अधिकारी अभियन्ता रा०मा० द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।
26	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोडनियोपी, डोइवाला	भारद्वाज कलीनिक के पास	1. रम्बल रिट्रॉप का निर्माण नहीं किया गया। 2. सडक के लैपित सतह के चिनारे दोनों ओर दूरे हुये हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, धनी आवादी क्षेत्र, निर्धारित गति सीमा सम्बद्धी बोर्ड नहीं लगे पाये गये। 4. सडक के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।	1. रम्बल रिट्रॉप का निर्माण किया गया है। 2. सडक के लैपित सतह के चिनारे इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण किया जा रहा है। 3. बोर्ड लगाने की कारबाही गतिमान है। 4. सडक के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / ७६ याता (क)-०८/२०१७ दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोडनियो डोइवाला, बडकोट तथा अधिकारी अभियन्ता रा०मा० दोइवाला का पत्रांक-757 / १ स००/२०१७ दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आवश्या प्राप्त।
26	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोडनियोपी, डोइवाला	सहस्रपुर देहरादून	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया। 2. मुख्य मार्ग पर रम्बल रिट्रॉप पर पैन्ट नहीं होने के कारण रम्बल रिट्रॉप दर्शनीय नहीं है। अतः रम्बल रिट्रॉप पर थर्मोलाइटिक पैन्ट कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सडक पर सडक विधाजित पट्टी बनाया जाना आवश्यक है। 3. लिंक रोड पर ८ रम्बल रिट्रॉप बने हैं जो आईआरसी की गाइड लाइन के अनुसार नहीं हैं।	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। 2. मुख्य मार्ग पर रम्बल रिट्रॉप पर पैन्ट कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सडक पर थर्मोलाइटिक पैन्ट कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सडक पर यथानिया की कठिया एवं लॉपिंग के लिये उक्त रम्बल रिट्रॉप पर यथानिया लोडनियो देहरादून से सम्बन्धित है। 3. उक्त मार्ग सम्बन्धित खण्ड से नहीं है यह मार्ग सम्भावित निर्माण खण्ड, लोडनियो देहरादून से सम्बन्धित है। 4. सम्बन्धित रम्बल पर दोनों ओर की पेड़ की टहनियां सडक पर फैली हुयी पायी गयी जिनकी कठिया / लॉपिंग किया जाना आवश्यक है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / ७६ याता (क)-०८/२०१७ दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोडनियो डोइवाला का पत्रांक-757 / १ स००/२०१७ दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आवश्या प्राप्त।

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	यिन्हित लौक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐसेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के एजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
27	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो10निरि0, डोडवाला	27 लाधा रोड तिराहा सहसरू	<p>1. इस स्थल पर बाँच रोड में निधारित गति लीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।</p> <p>2. बाँच रोड पर रस्वल रिट्रिप का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।</p> <p>3. मुख्य मार्ग पर बने रस्वल रिट्रिप में थार्मोलाइटिक पेन्ट नहीं किया गया।</p>	<p>1. निधारित गतिसीमा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।</p> <p>2. बाँच रोड पर रस्वल रिट्रिप का बोर्ड लगा दिया गया है।</p> <p>3. मुख्य मार्ग पर बने रस्वल रिट्रिप में थार्मोलाइटिक पेन्ट करा दिया गया है।</p>	<p>परियहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रक-6653/प्रवर्तन / स0सु0/1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम010 लो10निरि0 तथा अधिकारी अभियन्ता राम010 लो10निरि0 डोडवाला, वडकोट तथा अधिकारी अभियन्ता निराम छण्ड लो10निरि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो10निरि0 उत्तराखण्ड का पत्रक- 927 / 76 याता (क)-70 / 2017 दिनांक 21-11-2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>अधिकारी अभियन्ता राम010 खण्ड डोडवाला का पत्रक-757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आद्या प्राप्त।</p>
28	हरबर्टपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो10निरि0, डोडवाला	28 हरबर्टपुर मजार के पास	<p>1. साक्षित स्थल पर रस्वल रिट्रिप नहीं पाये गये।</p> <p>2. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, हल्का मोड है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।</p> <p>3. स्थल पर मजार के पास स्थित पेड की लॉपिंग किया जाना आवश्यक है।</p>	<p>1. रस्वल रिट्रिप बना दिये गये है।</p> <p>2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट लगा दिया गया है।</p> <p>3. पेड की लॉपिंग की कटिंग एवं लॉपिंग के लिये बन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें।</p>	<p>परियहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रक-6653/प्रवर्तन / स0सु0/1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम010 लो10निरि0 तथा अधिकारी अभियन्ता राम010 लो10निरि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो10निरि0 उत्तराखण्ड का पत्रक-927 / 76 याता (क)-70 / 2017 दिनांक 21-11-2017 द्वारा अनुपालन हेतु अधिकारी अभियन्ता राम010 खण्ड डोडवाला का पत्रक-757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आद्या प्राप्त।</p>

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित लेकर स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी	मार्ग का नाम व श्रेणी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
29	देहरादून	निमाण खण्ड, लोनिंगि, देहरादून	29 धारायाला चौक सहसपुर	<p>1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।</p> <p>2. रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये।</p> <p>3. सम्बन्धित स्थल पर चोक के पास स्थित पेड़ को हटाया जाना।</p> <p>4. चोक का विभाजन कर जरूरतन बनाया जाना आवश्यक है।</p> <p>जिसे दुर्घटना होने से रोका जा सके।</p> <p>5. सम्बन्धित स्थान पर जितला पर्यायत देहरादून द्वारा लदान।</p> <p>दुलान शुल्क वसूल करते हुये पाये गये। जिनके द्वारा सड़क के दोनों ओर चोक पोस्ट रखायित कर अस्वाइ औरियर सड़क पर रखे गये हैं। जिस कारण भार वाहनों के छोड़ होने से अन्य वाहनों की आवाजाही वाधित हो रही है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित चोक पोस्ट को हटाये जाने की आवश्यकी जा रही है। कृपया अपने रसर से भी जिला पंचायत विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।</p>	<p>1. बोर्ड लगा दिया गया है।</p> <p>2. रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये हैं।</p> <p>3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ हटाने हेतु वन विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। कृपया अपने रसर से भी प्रभागीय वाचाधिकारी, वन प्रभाग कालासी को निर्देशित करने की कृपा करें।</p> <p>4. DPR sent</p>	<p>परिवहन आयुत, उत्तराखण्ड का पत्राक-6553 / प्रवर्तन / संसद/ 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम0 मौलोनिंगि तथा अधिशासी अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि तथा अधिकारी का विवरण खण्ड लोनिंगि देहरादून एवं लोनिंगि अभियन्ता अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून का पत्राक-927 / 76 याता (क) -उ20 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>अधिशासी अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून का पत्राक-131 / 02 / 10मार्ग-नि0-2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा 100मी0आर रु 622.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोनिंगि अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून का पत्राक-131 / 02 / 10मार्ग-नि0-2 / 2017 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आवश्यक प्राप्त।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोनिंगि अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून का पत्राक-131 / 02 / 10मार्ग-नि0-2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा 100मी0आर रु 622.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।</p>	
30	देहरादून	एन0एच0	30. कुल्हान से पहले पावर हाउस मोड विकासनगर	<p>1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये हैं।</p> <p>2. मुख्य मार्ग पर विभाजन पट्टी का निर्माण नहीं किया गया।</p> <p>3. सम्बन्धित स्थल पर तीव्र मोड ढलान क्षेत्र है। अतः इस स्थल पर रम्बल स्ट्रिप, कैट आईज स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है। जिसे लगाया जाना आवश्यक है।</p>	<p>1. रम्बल स्ट्रिप लगा दिये गये हैं।</p> <p>2. सम्बन्धित स्थल पर विभाजन पट्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।</p> <p>3. रम्बल स्ट्रिप एवं कैट आईज लगा दिये गये हैं।</p> <p>4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।</p>	<p>परिवहन आयुत, उत्तराखण्ड का पत्राक-6553 / प्रवर्तन / संसद/ 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम0 मौलोनिंगि तथा अधिशासी अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून एवं लोनिंगि अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून का पत्राक-927 / 76 याता (क) -उ20 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>अधिशासी अभियन्ता 10वा मौलोनिंगि देहरादून का पत्राक-131 / 02 / 10मार्ग-नि0-2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा 100मी0आर रु 622.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।</p>	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरेक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरेक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दियप्पी
1	2	3	4	5	6	7	8
32	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग 32 बाईट एन्जल स्कूल लाइन जीवनगढ़	बाईट एन्जल स्कूल लाइन जीवनगढ़	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया। 2. रम्बल रिट्रिप दर्शनीय नहीं है। जिन पर थर्मोलासिटिक पैन्ट कर कराया जाना आवश्यक है। 3. बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखूल के गेट के पास निर्मित बरसाती नाले को कवर किया जाना आवश्यक है। तथा सडक का करवा भाग सडक के लोपित स्थल से काफी नीचा है जिसको सडक की सतह तक समान किया जाना आवश्यक है। तथा उत्क सडक पर गड्ढों को भरा जाना भी आवश्यक है। 4. रफूल के दूसरी ओर दून वैलिंग द्वारा मार्ग पर समान ईंट/ बजरी एकात्रित कर अतिकमण किया गया, जो दुर्घटनाओं को अतिकमण हटाने हेतु पत्र स० कैम्प-मैमो-12वी० बढ़ावा दे रहा है जिसे हटाया जाना आवश्यक है। 5. सम्बन्धित स्थल पर पैराफिट वॉल बनाया जाना आवश्यक है।	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। 2. रम्बल रिट्रिप साइन बोर्ड एवं थर्मोलासिटिक पैन्ट कर दिया गया है। थर्मोलासिटिक पैन्ट द्वारा ऐसे लाइन-सेटर लाइन, जेबा कॉसिंग आदि का कार्य करा दिया गया है। 3. कार्य पूर्ण करा दिया गया है। 4. सम्बन्धित व्यक्तिको एक साथाह के अन्दर बैठने हेतु पत्र स० कैम्प-मैमो-21 वी० दिनांक 15.11.2017 के द्वारा नोटिस भेजा गया है। 5. पैरापिट वॉल बना दी गयी है।	1. दीड़ ऐजेंसी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को ज्ञल का निरेक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुर्वत उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/प्रवर्तन / स०सु०/१-८ (३४)-2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रामां लो०निविं तथा अधिशासी अभियन्ता रामां लो०निविं ऊर्जावाला बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०निविं दहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। लो०निविं उत्तराखण्ड का पत्रांक-९२७/७६ याता (क)-३०/२०१७ दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रामां खण्ड लो०निविं उत्तराखण्ड का पत्रांक-२५३०/२ स००/२०१८। 2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित खोक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
35	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो०निर्मि०, देहरादून	35. सेंट्रल्यूट बोराहा।	1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लोपित सतह व क्षतिग्रस्त पाया गया। 2. यातायात संचालन हेतु खापित इलैविट्रक लाईट कार्यरत नहीं पायी गयी जिन्हें टीक करवाये जाने की आवश्यकता है। 3. द्रास्पोट नगर व मेहूवाला की ओर दोनों साइड पर रम्बल रिट्रूप / कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. सम्बांधित स्थान पर यातायात नियन्त्रा हेतु नियमित पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। 5. मार्ग पर थर्मोलास्टिक पेन्ट से मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है।	1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लोपित सतह व डिवाइडर पर मरम्मत करा दी गयी है। 2. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। 3. रम्बल सिट्रूप एवं कैट आईज लगा दी गयी है। 4. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। 5. थर्मोलास्टिक पेन्ट से मार्किंग करा दी गयी है।	1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लोपित सतह व डिवाइडर पर मरम्मत करा दी गयी है। 2. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। 3. रम्बल सिट्रूप एवं कैट आईज लगा दी गयी है। 4. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। 5. थर्मोलास्टिक पेन्ट से मार्किंग करा दी गयी है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवतन / स०सु०/१-४ (३५) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम०३० लो०निर्मि० डिवाइट्रल, बड़कोट तथा अधियासी अभियन्ता अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० डिवाइट्रल हेतु प्रेषित। लो०निर्मि० उत्तराखण्ड का पत्रांक-927/76 याता (क)-०८/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता 10वा विभागाध्यक्ष, लो०निर्मि० उत्तराखण्ड का पत्रांक-131/02/राम०३०-नि०-२/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी०पी०३०३० र०५० 60.15 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवतन / स०सु० (१-४) (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम०३० लो०निर्मि० तथा अधियासी अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० डिवाइट्रल, बड़कोट तथा अधियासी अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० देहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० उत्तराखण्ड का पत्रांक-927/76 याता (क)-०८/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या की सूच्यना अप्राप्त।
36	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो०निर्मि०, देहरादून	36. अन्ना हजारे चौक	36. अन्ना हजारे चौक	1. लोपित सतह का किनारा क्षतिग्रस्त है, जिसका पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। 2. लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के साथ कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर कुर्जा से सचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. सड़क से सटे बिजली के खमों को अच्यत्र शिाट किये जाने की आवश्यकता है। 5. अन्ना हजारे चौक से तेलपुर चौक तक मुख्य मार्ग के दानों और पटरियों पर अतिकम्पा किया गया है, जिससे सड़क की तोड़ाई कम हो गयी है अतः खानीम प्रशासन के द्वारा सड़क का अतिकम्प मुक्त कराये जाने की आवश्यकता है।	1. मरम्मत करा दी गयी है। 2. स्पीड ब्रेकर एवं कैट आईज लगा दी गयी है। 3. सौर उर्जा से संचालित पीले ब्लिंकर लगा दिये गये हैं। 4. कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा की जानी है। 5. अन्ना हजारे चौक से तेलपुर चौक तक मुख्य मार्ग के दानों और पटरियों पर अतिकम्पा किया गया है, जिससे सड़क की तोड़ाई कम हो गयी है अतः खानीम प्रशासन के द्वारा सड़क का अतिकम्प मुक्त कराये जाने की आवश्यकता है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवतन / स०सु० (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम०३० लो०निर्मि० डिवाइट्रल, बड़कोट तथा अधियासी अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० देहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० उत्तराखण्ड का पत्रांक-927/76 याता (क)-०८/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवतन / स०सु० (३४) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राम०३० लो०निर्मि० डिवाइट्रल, बड़कोट तथा अधियासी अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० देहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता अभियन्ता 10वा वृत्त लो०निर्मि० उत्तराखण्ड का पत्रांक-927/76 याता (क)-०८/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विविधत ल्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	मार्ग का नाम व श्रेणी दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड एजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	
37	देहरादून	निर्माण खण्ड, लोअनियोटि, देहरादून	37. तेलपुर चौक	<p>1 समर्बन्धित स्थल पर दोनों ओर आवारी क्षेत्र है। अतः गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चोतावनी बोर्ड लगा य दुर्घटना सम्भावित चोतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता दिये गये है।</p> <p>2. इनार कर्व पर रास्केश औंटो रिपेर द्वारा सडक पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है।</p> <p>3 मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का विलंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>4. सडक के रब्कल रिट्रैट पर थमार्कारिटक पेट्ट से सडक मार्किंग की आवश्यकता है।</p>	<p>1. गतिसीमा व दुर्घटना सम्भावित चोतावनी बोर्ड लगा य दुर्घटना सम्भावित चोतावनी बोर्ड लगा दिये गये है।</p> <p>2. इनार कर्व पर रास्केश औंटो रिपेर द्वारा सडक पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है।</p> <p>3. विलंकर लगाये गये है।</p> <p>4. रब्कल रिट्रैट का निर्माण एवं रोड मार्किंग करा यी है।</p>	<p>लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को खत का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स०स०० / १-८ (34) / 2017 दिनांक 13 नवंबर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त राजमा० लोअनियोटि तथा अधिकारी अभियन्ता राजमा० लोअनियोटि डोइवाला, बडकोट तथा अधिकारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोअनियोटि देहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोअनियोटि उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / 76 याता (क)-३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 हाया अनुपालन हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोअनियोटि उत्तराखण्ड का पत्रांक-131 / 02 / स०मा०-नि०-२ / 2017 दिनांक 02.02.2018 हाया डी०पी०आर० रु० 397.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"><i>Signature</i></p>

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विविहित लेके स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / श्रेणी	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड हारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड हारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
38	देहरादून	निर्माण खण्ड, लोगनियो, देहरादून	38. रतनपुर चौक	1. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर आवादी क्षेत्र है। अतः निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. टिंक मार्ग पर स्पैड ब्रेकर व मुख्य मार्ग पर रम्बल सिट्रप, क्रैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. सड़क पर थर्मोलाइटिक पेन्ट की मार्किंग दृष्टिगोवर नहीं है। पुनः सड़क मार्किंग की आवश्यकता है।	1. बोर्ड लगा दिये गये है। 2. कार्यवाही कर दी गयी है। 3. थर्मोलाइटिक पेन्ट से रोड मार्किंग कर दी गयी है।	1. बोर्ड लगा दिये गये है। 2. कार्यवाही कर दी गयी है। 3. थर्मोलाइटिक पेन्ट से रोड मार्किंग कर दी गयी है।	लीड ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुर्वंश, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553 / प्रवतन / स0सु0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त राजमा लोगनियो देहरादून एवं अभियन्ता राजमा लोगनियो देहरादून एवं बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोगनियो देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोगनियो उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / 76 याता (क) -उ०/ 2017 दिनांक 21.11.2017 हारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोगनियो उत्तराखण्ड का पत्रांक-131 / 02 / रा०मा०-नि०-2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 हारा अनुपीयोगर० रु० 510.15 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित लैंक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व श्रेणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0निर्मि0, देहरादून	4	5	6	7
39	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0निर्मि0, देहरादून	39. चांदनी चौक	1. मुख्य मार्ग पर रम्बल रिट्रैट व दोनों ओर लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. मुख्य मार्ग पर रम्बल रिट्रैट बना दिये गये है।	8	लीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन अनुबत्ति उत्तराखण्ड का
				2. मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सोर ऊर्जा से सचालित पीले रंग का विलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	2. विलिंकर लगा दिये गये है।		पत्रांक-6553 / प्रवर्तन / स0स0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रामायोनिर्मिति तथा अधिशासी अभियन्ता रामायोनिर्मिति लोडनिर्मिति लोडनिर्मिति देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।
				3. दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के दोनों ओर चेतावनी बोर्ड से निर्धारित गति सीमा के साईन बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. बोर्ड लगा दिये गये हैं।		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोडनिर्मिति उत्तराखण्ड का पत्रांक-927 / 76 याता (क) - ३० / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
40	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0निर्मि0, देहरादून	40. बुरु स्टॉक लॉडेर स्कूल के पास के पास	1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं।	1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व के बोर्ड नहीं लगा दिये गये हैं।		लीड ऐजेंसी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन अनुबत्ति उत्तराखण्ड का पत्रांक-770 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1-8 (34) / 2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को प्रेषित।
				2. मार्ग पर थर्मोलाइस्टिक रोड मार्किंग नहीं कराया गया है।	2. थर्मोलाइस्टिक रोड मार्किंग करा दिया गया है।		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोडनिर्मिति उत्तराखण्ड का पत्रांक-240 / 66 याता (क) - ३० / 2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।
				3. यह मार्ग काफी सकुरा है। सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना - आवश्यक है।	3. यह मार्ग काफी सकुरा है। सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना - आवश्यक है।		
				4. सड़क के दोनों ओर रम्बल रिट्रैट केर आई के साथ रथापित किये जाने की आवश्यकता है तथा रफ्तारी बत्वों के लिये जेब कार्सिंग मार्किंग किय जाने की आवश्यकता है।	4. लगा दिये गये है।		
				5. कुछ रथानों पर अतिक्रमण भी किया गया है। जिसके हाटाये जाने की आवश्यकता है।			

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित लेकर स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी	भार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
41	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग 41 किमोई / काफलानी के पास खण्ड, लोगोनिंवि0, डोइवाला	1. किमोई के पास तीव्र मोड है। रस्बल रिट्रॉप के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है, तथा नीचे की तरफ मन्दिर तक दीवार लगाकर सड़क का चौड़ीकरण किये जाने की आवश्यकता है। 2. निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं। दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. कफलानी में दोनों ओर रस्बल स्ट्रिप केंट आई के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. आवादी क्षेत्र व दुर्घटना सम्भावित क्षत्र के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे कौस बैरियर लगा है, लेकिन जहां पर कौस बैरियर नहीं हैं उन स्थानों पर डेलीनेटर लगाये जाने की प्रस्तुत आवश्यकता है।	1. कार्य करा दिया गया है। 2. गतिशीमा व दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगा दिये गये हैं। 3. लगा दिये गये है। 4. लगा दिये गये है।	1. कार्य करा दिया गया है। 2. गतिशीमा व दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगा दिये गये हैं। 3. लगा दिये गये है। 4. लगा दिये गये है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को रथल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्राक-770/प्रवर्तन / स0स0/1-8 (34)/2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग दहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोगोनिंवि0 उत्तराखण्ड का पत्राक-240/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।
42	दहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग 42, मसराना (महारानी सुवाखोली से पहले)	1. कुछ स्थानों पर पराफिट व कोस बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। निर्धारित गतिशीमा के बोर्ड व दुर्घटना बाटुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. सड़क के पास मंगल सिंह असवाल की दफान है व जगत सिंह असवाल का मकान निर्माणाधीन है जो अतिक्रमण प्रतीत होता है। अतः इस सरकार में यथाशाध आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।	1. लगा दिये गये है। 2. कार्यवाही की जा रही है।	1. लगा दिये गये है। 2. कार्यवाही की जा रही है।	

क्रम सं	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रणी	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐस्ट्री (रोड सेटटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐस्ट्री (रोड सेटटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
43	हरिद्वार	एन0एच003आई0. (PIU-Dehradun)	43. दूधाराई चौक	1. सम्भित स्थल पर दुर्घटना बाहुदृष्टि के बारे में जानकारी देना। 2. देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टॉप नहीं पाया गया। 3. निर्णायकीन प्लाई औवर के नीचे कम्पनी की आनावश्यक निर्माण सामग्री पढ़ी हुयी है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना है। अतः सामग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है। 4. दूधाधरी चौक से बाजार की ओर पेदल पथ मार्ग पर थामोपालास्टिक मार्किंग अदृश्य है। 5. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. सम्भित स्थल पर दुर्घटना बाहुदृष्टि के बारे में जानकारी देना। 2. देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टॉप नहीं पाया गया। 3. निर्णायकीन प्लाई औवर के नीचे कम्पनी की आनावश्यक निर्माण सामग्री पढ़ी हुयी है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना है। अतः सामग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है। 4. दूधाधरी चौक से बाजार की ओर पेदल पथ मार्ग पर थामोपालास्टिक मार्किंग अदृश्य है। 5. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	लीड ऐस्ट्री द्वारा दिनांक 02/2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-998 / प्रवर्तन स030ु / 1-8 (34) / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अधिकारी एवं किंमगाइयक्ष, लोटनितिवि, देहरादून एवं मुख्य अधिकारी, लोटनितिवि, देहरादून लोटनितिवि, देहरादून को आवश्यक कारबाही हेतु निर्देशित किया गया। तदनुसार आवश्यक कारबाही हेतु निर्देशित किया गया। एन0एच003आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अधिकारी एवं किंमगाइयक्ष, लोटनितिवि, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305 / 76याता (के)-उ-20 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग लोटनितिवि देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच003आई0.देहरादून को अनुपालन हेतु प्रमित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अधिकारी, 10वाँ वृत्त, देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
44	हरिद्वार	एन0एच003आई0. (PIU-Najibabad)	44. चांडी चौक	1. सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य गतिशाला है। हरिद्वार में यात्रा के दौरान एवं कावड मत्ते में पूर्ण चांडी घाट चौक पर यात्रायत के दबाव को, कम करने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलफानन्टा होटल के समान से यू-टन बनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु समर्चित आधिकारियों को अवगत कराया गया है। 2. निर्धारित गति सीमा का बोर्ड, रोड मार्किंग पेन्ट एवं चांडी घाट चौक पर करमटक्षन साईट पर डेलीनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य गतिशाला है। हरिद्वार में यात्रा के दौरान एवं कावड मत्ते में पूर्ण चांडी घाट चौक पर यात्रायत के दबाव को, कम करने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलफानन्टा होटल के समान से यू-टन बनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु समर्चित आधिकारियों को अवगत कराया गया है। 2. निर्धारित गति सीमा का बोर्ड, रोड मार्किंग पेन्ट एवं चांडी घाट चौक पर करमटक्षन साईट पर डेलीनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है।	लीड ऐस्ट्री द्वारा दिनांक 02/2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305 / 76याता (के)-उ-20 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग लोटनितिवि देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच003आई0.देहरादून को अनुपालन हेतु प्रमित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अधिकारी, 10वाँ वृत्त, देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
45	हरिद्वार	एन0एच003आई0. (PIU-Dehradun)	45. शक्तरायार्य चौक	1. लिंक रोड डाम कोठी एवं कन्नखल मार्ग पर ब्लिकर व निर्धारित गति सीमा के बारे में राष्ट्र राष्ट्रत स्ट्रिप लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. यातायात के दबाव को कम करने हेतु कन्नखल से आने व जाने वाले वाहनों के लिये यूटन बनाये जाने की आवश्यकता है। 2. मार्ग पर कन्नखल की ओर ब्लिकर व राष्ट्रत स्ट्रिप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बारे में जाने की आवश्यकता है।	प्रोजेक्ट गति सीमा बारे में जाने की आवश्यकता है।
46	हरिद्वार	एन0एच003आई0. (PIU-Dehradun)	46. जान्हवी डेल	1. यातायात के दबाव को कम करने हेतु कन्नखल से आने व जाने वाले वाहनों के लिये यूटन बनाये जाने की आवश्यकता है। 2. मार्ग पर कन्नखल की ओर ब्लिकर व राष्ट्रत स्ट्रिप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बारे में जाने की आवश्यकता है।	प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पलाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कन्नखल की ओर से आने वाले मार्ग पर राष्ट्रत स्ट्रिप व ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यता है। 1. सम्भित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सडक के दोनों ओर निर्धारित गति सीमा के बारे में जाने की आवश्यता है।	प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पलाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कन्नखल की ओर से आने वाले मार्ग पर राष्ट्रत स्ट्रिप व ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यता है।
47	हरिद्वार	एन0एच003आई0. (PIU-Dehradun)	47. सिंहद्वार	1. प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पलाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कन्नखल की ओर से आने वाले मार्ग पर राष्ट्रत स्ट्रिप व ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यता है। 2. मार्ग पर कन्नखल की ओर ब्लिकर व राष्ट्रत स्ट्रिप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बारे में जाने की आवश्यकता है।	1. प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पलाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कन्नखल की ओर से आने वाले मार्ग पर राष्ट्रत स्ट्रिप व ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यता है। 2. मार्ग पर कन्नखल की ओर ब्लिकर व राष्ट्रत स्ट्रिप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बारे में जाने की आवश्यकता है।	प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पलाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कन्नखल की ओर से आने वाले मार्ग पर राष्ट्रत स्ट्रिप व ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यता है।
48	हरिद्वार	एन0एच003आई0. (PIU-Dehradun)	48. गुरुकुल कांगड़ी			

Digitized by srujanika@gmail.com

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित लैंक स्पॉट के अंतरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व श्रेणी	सार्व का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
49	हरिद्वार	एन0एच000आई0, (PIU-Dehradun)	49. हरिलालक तिराहा	1. सम्बन्धित स्थान पर कोरलेन का कार्य गतिमान है। निर्धारित गतिसीमा के बोर्ड तथा हारिलालक की ओर से आने वाले मार्ग पर लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. ज्यालापुर की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	8	
50	हरिद्वार	एन0एच000आई0, (PIU-Dehradun)	50. रानीपुर झाल	1. सम्बन्धित स्थान पर पुल से आगे व पीछे केश बोरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. बहादरबाद की ओर कर्वे पर डेलीनेटर तथा थमोलास्टिक पेटर से रोड मार्किंग की आवश्यकता है। 3. निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। 4. नहर की ओर से आने वाले लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	7	तीड़ एजेंसी द्वारा दिनांक 02/2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन अनुपत्ति, उत्तराखण्ड का पत्रांक-998/ प्रवर्तन स0300 / 1-8 (34) / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 हरा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लोगोनिवें0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोगोनिवें0, देहरादून को आवश्यक कर्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच000आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोगोनिवें0, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305 / 76याता (क)-उ-0 / 2018 हिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोगोनिवें0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच000आई0, देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
51	हरिद्वार	एन0एच000आई0, (PIU-Dehradun)	51. शनिदेव मन्दिर	1. सम्बन्धित स्थान पर कोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मन्दिर के दोनों ओर थमोलास्टिक पेटर, रोड मार्किंग व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 2. निर्धारित गतिसीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	7	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोगोनिवें0, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305 / 76याता (क)-उ-0 / 2018 हिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोगोनिवें0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच000आई0, देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
52	हरिद्वार	एन0एच000आई0, (PIU-Dehradun)	52. शालकर रोड	1. लिंक मार्ग को सर्विस लेन से जोडते हुये 200 मी0 आगे मुख्य मार्ग पर मिलाये जाने से यहां पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। 2. लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	7	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोगोनिवें0, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305 / 76याता (क)-उ-0 / 2018 हिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोगोनिवें0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच000आई0, देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
53	हरिद्वार	एन0एच000आई0, (PIU-Dehradun)	53. मलकपुर चुगी	1. यह घटनी अवासी वाला क्षेत्र है। सडक के दोनों ओर अतिक्रमण बढ़ावकर ब्लेक टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर जाने वाले यातायात को लिंवाइंडर बनाकर दुर्घटनाओं का रोका जा सकता है। 2. अतिक्रमण मुक्त कर सडक की चौडाई दोनों ओर 2-2 मीटर बढ़ावकर ब्लेक टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 3. नगर निगम की ओर आने वाले यातायात के लिए लिंकर एवं	8	2. अतिक्रमण मुक्त कर सडक की चौडाई दोनों ओर 2-2 मीटर बढ़ावकर ब्लेक टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने वाले यातायात को लिंवाइंडर बनाकर दुर्घटनाओं का रोका जा सकता है। 3. नगर निगम की ओर आने वाले यातायात के लिए लिंकर एवं

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित बैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम व श्रेणी स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐजेंसी (रोड सेफ्टी) (उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
54	हरिद्वार	एन०एच००३०आई०. (PIU-Dehradun)	54. मिलिट्री चौक	1. मार्ग के दोनों ओर की पटरियों को चौड़ीकरण कर मार्ग की कंरिज-वे की चौड़ाई बढ़ाते हुये मार्ग के बीच में डिवाइर्डर बनाकर यातायात को नियन्त्रित किया जाय। दोनों ओर मार्ग पर द्विकर व रोड साइंनेज लगाया जाय।	1. मार्ग के दोनों ओर की पटरियों को चौड़ीकरण कर मार्ग की कंरिज-वे की चौड़ाई बढ़ाते हुये मार्ग के बीच में डिवाइर्डर बनाकर यातायात को नियन्त्रित किया जाय। दोनों ओर मार्ग पर द्विकर व रोड साइंनेज लगाया जाय।	8
55	हरिद्वार	एन०एच०००आई० (उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन)	55. सजनय गुरगा पट्रोल पम से करबा औरगांजेपुर तक	1. मार्ग के दोनों ओर थमाल्पारिटिक पेन्ट से मार्किंग की जाय। दोनों ओर डेलीनेटर लगाये जाय तथा कोसन बोर्ड व स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाय।	1. मार्ग के दोनों ओर थमाल्पारिटिक पेन्ट से मार्किंग की जाय। दोनों ओर डेलीनेटर लगाये जाय तथा कोसन बोर्ड व स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाय।	15. लीड एजेंसी द्वारा दिनांक 02/2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुष्मान उत्तराखण्ड का पत्रांक-998 / प्रत्यंत स०सु०० / १-८ (३४) / २०१८ दिनांक 07 फरवरी, २०१८ हिंसा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोडनिंजिओ, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोडनिंजिओ, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन०एच०००आई० को भी भेजित किया गया।
56	हरिद्वार	एन०एच०००आई०. (PIU-Dehradun)	56. महावर (एन०एच०-७३ किमी०-२५ १००)	1. फोरलेन कार्य प्रगति पर है। स्पीड लिमिट तथा कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड लगाया जाय।	1. फोरलेन कार्य प्रगति पर है। स्पीड लिमिट तथा कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड लगाया जाय।	
57	हरिद्वार	एन०एच०००आई०. (PIU-Dehradun)	57 पुराना (एन०एच०-७३ किमी०-१३)	1. दोनों लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर पर थमाल्पारिटिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय। ड्विकर व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय।	1. दोनों लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर पर थमाल्पारिटिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय। ड्विकर व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय, व तिराहे के पास पैदल यात्रियों हेतु जेबा कोसिंग बनाया जाय।	
58	हरिद्वार	एन०एच०००आई०. (PIU-Dehradun)	58 नारसन (एन०एच०-५८)	1. तिराह से पूर्व लिंक रोड पर ८-१० रों में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। ड्विकर बनाये जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय, व तिराहे के पास पैदल यात्रियों हेतु जेबा कोसिंग बनाया जाय।	1. स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। पैरापेट पर पेट किया जाय तथा थमाल्पारिटिक रोड मार्किंग पेन्ट मार्ग के दोनों ओर लगाये जाय।	
59	हरिद्वार	एन०एच०००आई०. (PIU-Dehradun)	59 शुगर मिल से छिकर हेऊ	1. लिंक मार्ग पर बिटुमिनस ८-१० रों में स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। थमाल्पारिटिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय।	1. लिंक मार्ग पर बिटुमिनस ८-१० रों में स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। थमाल्पारिटिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय।	
60	हरिद्वार	एन०एच०००आई०.	60 देवचन्द तिराहा	1. लिंक मार्ग पर बिटुमिनस ८-१० रों में स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिंकर्स बनाये जाय व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाये जाय।	1. समर्थित स्थान पर दार्यी और नवनिर्मित पुल पर यातायात जायवटे करने हेतु रोड माइनेज लगाया जाय। थमाल्पारिटिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय।	
61	हरिद्वार	एन०एच०००आई०. (PIU-Dehradun)	61 देवचन्द तिराहा से करखा	2. मार्ग पर आवश्यक अतिक्रमण को हटाते हुये सार्विस लेन का कार्य पूर्ण किया जाय।		

१०८

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिह्नित लेके क स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐड (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये मुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐड (रोड सेप्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दोरान दिये गये मुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
62	हरिद्वार	एन०एच००अई०। (PIU-Dehradun)	62. शिकारिवाला पीर से दीपशिखा	1. लग्डार लिंक मार्ग पर 08 रो में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर लगाये जाय। सर्विस लेन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। लिंक रोड पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय तथा थमोलारिटक रोड मार्किंग पन्ट कराया जाय।	1. लग्डार लिंक मार्ग पर 08 रो में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर लगाये जाय। सर्विस लेन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। लिंक रोड पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय तथा थमोलारिटक रोड मार्किंग पन्ट कराया जाय।	लीड ऐडर्सी द्वारा दिनांक 02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा प्रतिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्राक-998 / प्रवर्तन / स०स०० / १-८ (34) / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाधीश, लोगोनीपि० देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोगोनीपि० देहरादून को आवश्यक कारबाही हेतु निर्देशित किया गया, तदनुसार आवश्यक कारबाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन०एच००आई० को भी प्रेषित किया गया।
63	हरिद्वार	एन०एच००अई०। (PIU-Dehradun)	63. डबल फाटक ओवर ब्रिज मोहनपुरा	1. दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अतिगत सड़क की शीघ्र मरम्मत की जाए। रोड साइनेज व थमोलारिटक पन्ट से मार्किंग की जाय।	1. दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अतिगत सड़क की शीघ्र मरम्मत की जाए। रोड साइनेज व थमोलारिटक पन्ट से मार्किंग की जाय।	लीड ऐडर्सी द्वारा दिनांक 02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा प्रतिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्राक-998 / प्रवर्तन / स०स००००३०आई० देहरादून को आवश्यक कारबाही हेतु निर्देशित किया गया, तदनुसार आवश्यक कारबाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन०एच००आई० को भी प्रेषित किया गया।
64	हरिद्वार	एन०एच००अई०। (PIU-Najibabad)	64. तिरछा पुल	1. सम्बद्धित मार्ग पर कोंशनबोर्ड / स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। थमोलारिटक रोड मार्किंग पेन्ट तथा डेलीनेटर्स लगाये जाय।	1. सम्बद्धित मार्ग पर कोंशनबोर्ड / स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। थमोलारिटक रोड मार्किंग पेन्ट तथा डेलीनेटर्स लगाये जाय।	प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, लोगोनीपि० उत्तराखण्ड के पत्राक-305 / 76याता (क)-30 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 सार मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोगोनीपि० देहरादून एवं शीजनल ऑफिसर, एन०एच०००आई० देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्ति देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
65	हरिद्वार	एन०एच०० (कुडकी)	65. विरला फैस्टरी से शनिदेव मन्दिर के मध्य	1. लिंक मार्ग पर स्पीड लिमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाया जाय तथा स्पीड ब्रेकर पर थमोलारिटक मार्किंग की जाय।	1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बद्धित मार्ग पर बिटुमिनस के 8-10 रो में स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाये जाय।	प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, लोगोनीपि० उत्तराखण्ड के पत्राक-305 / 76याता (क)-30 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 सार मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोगोनीपि० देहरादून एवं शीजनल ऑफिसर, एन०एच०००आई० देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्ति देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
66	हरिद्वार	एन०एच००अई०। (PIU-Najibabad)	66. रासिया बड़ी	1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बद्धित मार्ग पर बिटुमिनस के 8-10 रो में स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाये जाय।	1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बद्धित मार्ग के दोनों ओर सोलडर्स को फिलिप द्वारा लेबल करते हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाये जाय।	प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, लोगोनीपि० उत्तराखण्ड के पत्राक-305 / 76याता (क)-30 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 सार मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोगोनीपि० देहरादून एवं शीजनल ऑफिसर, एन०एच०००आई० देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्ति देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
67	हरिद्वार	एन०एच००अई०। (PIU-Najibabad)	67. गोप्ती खाता	1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बद्धित मार्ग के दोनों ओर सोलडर्स को फिलिप द्वारा लेबल करते हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाये जाय।	1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बद्धित मार्ग के दोनों ओर सोलडर्स को फिलिप द्वारा लेबल करते हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साइनेज का बोर्ड लगाये जाय।	प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, लोगोनीपि० उत्तराखण्ड के पत्राक-305 / 76याता (क)-30 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 सार मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोगोनीपि० देहरादून एवं शीजनल ऑफिसर, एन०एच०००आई० देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्ति देहरादून को तदनुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।

[Signature]

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित लेंक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
68	पोडी	68 चमघार के पास फरासू	1- सम्बन्धित स्थल पर तीव्र ढलान व मोड होने के कारण दुर्घटना की समावना हो सकती है। अतः ढलान पर जाने वाले वाहनों हेतु सड़क के आधे भाग पर बेकर बनाये जाने की आवश्यता है। 2- दुर्घटना बहुत्यक्षेत्र / तीव्र मोड है / निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3- मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से सचालित फीले रंग का विलेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4- केंट आई युक्त रस्क्युल रिट्रैट लगाया जाना होगा।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर वाहनों हेतु सड़क के आधे भाग पर बेकर बनाये जाने की आवश्यता है। 2- दुर्घटना बहुत्यक्षेत्र / तीव्र मोड है / निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3- मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से सचालित फीले रंग का विलेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4- केंट आई युक्त रस्क्युल रिट्रैट लगाया जाना होगा।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर प्रभावित होने की सीमा का कार्य प्रगति में है। 2- दुर्घटना बहुत्यक्षेत्र / तीव्र मोड है / निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3- मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से सचालित फीले रंग का विलेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4- केंट आई युक्त रस्क्युल रिट्रैट लगाया जाना होगा।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्राक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्राक-965 / 76 याता (क)-उ०/२०१७ दिनांक 01.12.2017 द्वारा द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्राक-1242 / १स० दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्राक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्राक-965 / 76 याता (क)-उ०/२०१७ दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्राक-1242 / १स० दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।	
69	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थगि.	69 तोताधारी	1- सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा। 2- सड़क के लोपित सतह के पहाड़ की ओर के किनारे दूरे हैं व करचोया भाग सड़क से नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः करचोये भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3- मार्ग पर थर्मोलास्टिक रोड मार्किंग पेट्ट दर्शनाय नहीं पाया। 4- सम्बन्धित स्थल पर मार्ग की बोर्ड इमारतों के अनुरूप नहीं पाया गया। 5- आगे तीव्र ढलान है का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है। 6- वाहनों के अधिक ओवरहैंग की स्थिति में पहाड़ पर टकराने की आशंका है। अतः पहाड़ी का कटाव करवाया जाना आवश्यक है। ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोक जा सके। 7- दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सौरऊर्जा संचालित फीले रंग का विलेकर व केंटआई युक्त रस्क्युल रिट्रैट लगाया जाना आवश्यक है। 8- निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर वाहनों हेतु सड़क के आधे भाग पर बेकर बनाये जाने की आवश्यता है। 2- दुर्घटना बहुत्यक्षेत्र / तीव्र मोड है / निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3- मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से सचालित फीले रंग का विलेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4- केंट आई युक्त रस्क्युल रिट्रैट लगाया जाना होगा। 5- आगे तीव्र ढलान है का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है। 6- वाहनों के अधिक ओवरहैंग की स्थिति में पहाड़ पर टकराने की आशंका है। अतः पहाड़ी का कटाव करवाया जाना आवश्यक है। ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोक जा सके। 7- दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सौरऊर्जा संचालित फीले रंग का विलेकर व केंटआई युक्त रस्क्युल रिट्रैट लगाया जाना आवश्यक है। 8- निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्राक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्राक-965 / 76 याता (क)-उ०/२०१७ दिनांक 01.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।		

क्रम संख्या	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	विविहित ब्लॉक स्पॉट के अधिकृत दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का अधिकृत दुर्घटना सम्भावित स्थल के नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपटी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाही का विवरण	दियपणी
1	2	3	4	5	6	7	8
70		70. साक़नीधार		1- सड़क पर उबड़-खाबड होने के कारण दुर्घटना की समावना कार्यवाही पूर्ण। ब्लॉक स्पॉट का Long Term Measure भी पूर्ण।	1- सड़क पर उबड़-खाबड होने के कारण दुर्घटना की समावना कार्यवाही पूर्ण। ब्लॉक स्पॉट का Long Term Measure भी पूर्ण।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965 / 76 याता (क)-30 / 2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिकारी अभियन्ता का पत्रांक-1242 / 1 सौ ० दिनांक 08.12.2017 द्वारा लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965 / 76 याता (क)-30 / 2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965 / 76 याता (क)-30 / 2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।
71		71. तीनधारा		1- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। 2- मार्ग पर थार्मोलास्टिक रोड मार्किंग नहीं की गई है। 3- हैजर लाइन नहीं बनाई गयी है। 4- डेनिरेटर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5- कर्ब से 100 मी० आगे पीछे पानी की निकासी बहने पड़ी गयी। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	1- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। 2- मार्ग पर थार्मोलास्टिक रोड मार्किंग नहीं की गई है। 3- हैजर लाइन नहीं बनाई गयी है। 4- डेनिरेटर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5- कर्ब से 100 मी० आगे पीछे पानी की निकासी बहने पड़ी गयी। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	यार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर योड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	यार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर योड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।
72		72. मूल्यांगाव		1- सड़क की दोडाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। 2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा पाया गया। 3- रखबल रिट्रैट नहीं बनाये गये हैं। 4- मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर उज्जों के संचालित पीले रंग का डिंबंकर लगाया जाने की आवश्यकता है। 5- मार्ग पर कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा।	1- सड़क की दोडाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। 2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा पाया गया। 3- रखबल रिट्रैट नहीं बनाये गये हैं। 4- मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर उज्जों के संचालित पीले रंग का डिंबंकर लगाया जाने की आवश्यकता है। 5- मार्ग पर कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा।	यार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर योड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	यार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर योड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड (रोड सेपर्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान विये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारिकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेपर्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
73		73 जुयालगढ़ पुलिया	1- समबन्धित रीलिं पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया । 2- पुलिया संकरी होने के कारण दुर्घटना की संभावना बन सकती है। 3- सम्बन्धित स्थल पर पेट्र दृष्टिगोचर नहीं है, जो सम्भावित दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः थमोलास्टिक पेन्ट कराया जाय। 4- डेमिसेटर / विलिंकर लगाये जाने की आवश्यता है। 5- सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर ढूटे हैं, व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 6- निधारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा।	चार घाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को खलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक -6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक -965 / 76 याता (क)-उ० / 2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक- 1242 / 1सी० दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।		