

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
सहस्त्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून।  
फोन नं. 0135 2608106 फैक्स नं. 2608108

संख्या २१८/प्रवर्तन/स०सु०/१-८(५०)/२०१८  
सेवा में,

दिनांक: २१ मई, २०१८

१—प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

२—मुख्य अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग,  
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय: तिलवाड़ा से चिरबटिया तक यात्रा मार्ग सर्वेक्षण के दौरान मार्ग पर पाई गयी कमियों के निराकरण / सुधारीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सम्बोधित, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या—१३१/सा०प्रशा०/सर्वेक्षण/२०१८ दिनांक १५-०५-२०१८ (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, सम्बन्धित पत्र के अन्तर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा तिलवाड़ा से चिरबटिया मार्ग का सर्वेक्षण करते हुए मार्ग पर पायी गई कमियों का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण/सुधारीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृपया चारघाम यात्रा के दृष्टिगत सम्बन्धित मार्ग पर इंगित कमियों के तत्काल निराकरण के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्दिशित करने का कष्ट करें। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १—अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग / सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २—जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
- ३—सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।
- ४—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

दि ० १५-०५-१८

सूचा ३। / सांख्या / सर्वेक्षण / १८

सेवा में  
जिलाधिकारी महोदय  
रुद्रप्रयाग

विषय :- तिलवाड़ा से चिरबटिया तक यात्रा मार्ग की सर्वेक्षण आख्या।

**महोदय**

उपरोक्त विश्वक सादर अवगत कराना है कि आपके निर्देशों के अनुपालन में अद्योहस्ताख्यारी द्वारा दिनांक ११-०५-२०१८ दो उक्त नार्म का संयुक्त सर्वेक्षण श्री अजय थवलियाल, सहायक अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग खण्ड के द्वारा किया गया। जिसकी आख्या नहोदय के अदलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

मार्ग का नाम :- तिलवाड़ा से चिरबटिया (रुद्रप्रयाग) तक राष्ट्रीय राजमार्ग।

क्र सं	कि०मी०	पायी गयी कमी का उल्लेख	अपेक्षित सुधार
1	0.1 to 0.2 km.	सड़क पतली है। नाली ढूढ़ी है। रोड पर टेक्सी पार्क की जगी है जिससे नार्म और संकरा हो गया है।	नाली की मरम्मत को जानी चाहिए। पार्किंग की अन्य व्यवस्था की जानी चाहिए।
2	0.4 km.	रोड पर मलबा व पथर केले हैं।	मलबा हटाये जाना चाहिए।
3	0.5 to 1.3 km.	दाजार सेंट्र है। नालिया बननी है।	नालिया बनायी जानी चाहिए।
4	1.5, 1.6, 1.9 km	नार्म सकरा है।	प्रशापिट लगाया जाना चाहिए।
5	2.6, 2.7 km.	तीव्र नोड है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
6	2.8 km.	नार्म सकरा है।	क्रेश वैरियर लगाये जाने चाहिए।
7	2.9 km.	पथर मिरने की स्थावना है।	चेतावनी संकेतक लगाये जाने चाहिए।
8	3.0 km.	सूचना पट क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
9	3.5 km.	तीव्र नोड है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
10	3.6 km.	रिटेनिंग बाल ढूढ़ी है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
11	3.8 km.	क्रेश वैरियर क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
12	3.9 km.	सड़क के किनारे मलबा पड़ा है।	मलबा हटाये जाना चाहिए।
13	5.0 km.	क्रेश वैरियर क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
14	5.8 km.	तीव्र नोड है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
15	7.1 km.	ट्रिक्स इंड है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
16	7.5 km.	क्रेश वैरियर क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
17	8.3, 8.5 km.	तीव्र नोड है। सूचना पट क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।

१८

१८

18.	9.2, 9.4 & 9.7 km.	सड़क के किनारे मलबा पड़ा है।	मलबा हटाया जाना चाहिए।
19.	9.9 km.	सड़क पर पानी आ रहा है।	नाली बनाये जाने की आवश्यकता है।
20.	9.5 to 10.1 km.	सड़क क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
21	11.7 km.	कोंजदे क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
22	11.7 to 11.9 km.	सड़क संकरी है।	क्रैश बैरियर लगाये जाने चाहिए। संकेतक लगाये जाने चाहिए।
23	13.2 km.	क्रैश बैरियर क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
24	15.2 km.	तीव्र मोड़ है। संकेतक क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
25	15.6 km.	पुल से पहले तीव्र मोड़ है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
26	15.8 to 16.1 km.	सड़क संकरी है। पत्थर गिरने का भय है।	क्रैश बैरियर लगाये जाने चाहिए। संकेतक लगाये जाने चाहिए।
27	17.8 km.	तीव्र मोड़ है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
28	18.5 km.	तीव्र मोड़ है। सड़क क्षतिग्रस्त है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए। मरम्मत की आवश्यकता है।
29	20.0 km.	स्थान — मयाली। कोंजदे क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
30	20.1 km.	सड़क क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
31	20.1 to 20.3 km.	सड़क संकरी है।	क्रैश बैरियर लगाये जाने चाहिए।
32	20.5 km.	कोंजदे क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
33	20.8 km.	तीव्र मोड़ है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
34	22.0 km.	सड़क के किनारे मलबा पड़ा है।	मलबा हटाया जाना चाहिए।
35	22.3 km.	पुश्ता क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
36	24.0 km.	सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर है। दुर्घटना की सभावना है।	पत्थर हटाये जाने की आवश्यकता है।
37.	24.8 to 24.9 km.	सड़क संकरी है।	क्रैश बैरियर लगाये जाने चाहिए।
38.	26.2 km.	कोंजदे क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
39	26.4, 26.5, 27.4 km.	सड़क क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
40	29.2 km & 29.4 km.	आदादी शेत्र है।	सूधनात्मक संकेतक लगाये जाने की आवश्यकता है।
41	29.6 km	सड़क संकरी है।	क्रैश बैरियर लगाये जाने चाहिए।
42	30.1 km.	कोंजदे क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
43	31.3, 32.2 km.	पुश्ता क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।
44	32.7 to 32.8 km.	सड़क संकरी है।	क्रैश बैरियर लगाये जाने चाहिए।
45	33.6 km.	पुल पर सड़क क्षतिग्रस्त है।	मरम्मत की आवश्यकता है।

45	34.7 km.	तीव्र मार्ग है।	संकेतक लगाये जाने चाहिए।
46	34.9 km.	सड़क पर मतलवा पड़ा है।	मतलवा हटाया जाना चाहिए।
47	37.0	चिरबटिया (लद्दप्रयाग सीमा) — मार्ग समाप्त	
48	1.5, 1.6, 1.9, 4.5 to 4.9, 7.6 to 7.9, 8.8, 9.1 to 9.2, 10.8, 11.2 to 11.3, 11.4 to 11.6, 12.2 to 12.3, 12.4 to 12.6, 13.4, 13.9 to 14.1, 15.0, 17.1, 18.1 to 18.2, 19.1 to 19.6, 19.8 to 19.9, 21.3, 21.5 to 21.7, 21.8 to 22.1, 22.2 to 22.7, 22.8 to 22.9, 24.3 to 24.4, 24.5 to 24.7, 25.0 to 25.3, 25.4 to 25.6, 26.7 to 26.8, 28.3 to 28.4, 28.5 to 28.9, 29.7 to 29.9, 30.7 to 30.8, 31.6 to 31.7, 32.0 to 32.4 km	मार्ग संकरा है।	ऐरापिट लगाया जाना चाहिए।

संपूर्ण सड़क मार्ग पर ओरफोसी० केवल विचाये जाने के कार्य से सड़क का किनारा क्षतिप्रद हो भया है जिसकी लेवलिंग किये जाने की आवश्यकता है।

पूरे मार्ग पर डेलीनेटर (Delineator) लगाये जाने की आवश्यकता है। क्रैश बैरियर पर मीरिकलैक्टर पेंट/टेप लगाया जाना चाहिए।

पूरे मार्ग पर बाहन गति सीमा के बोर्ड नहीं लगे हैं। गति सीमा बोर्ड पर्याप्त संख्या में लगाये जाने चाहिए।

सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी  
लद्दप्रयाग

प्रतिलिपि :- निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड।
- सम्मानीय परिवहन अधिकारी महोदय, गढ़वाल सम्भाग, पीडी
- अधिकारी अभियन्ता लोनिंगी० लद्दप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त मार्ग के सुधारीकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देश देने का काष्ट करें।
- प्राकारीन दरिकान अधिकारी देवराम

सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी  
लद्दप्रयाग